



**Общество с ограниченной ответственностью  
«КСМ»**

**620137, г. Екатеринбург, ул. Вилонова, д.6, оф. 1в, тел/факс(343) 216 73 53, 216  
73 50, 216 73 91 эл.почта [tdksm@mail.ru](mailto:tdksm@mail.ru),td-ksm.ru  
ИНН/КПП 6670317766/667001001**

**Внимание!!! Новая услуга: режем трубу по размерам заказчика без выкупа остатка длины, с незначительным удорожанием.**

**При покупке менее 200 кг +10% к стоимости**

**При покупке объёма от 5 тонн персональные скидки**

**При покупке объёма от 20 тонн назначьте цену мы рассмотрим**

**Перечень наименований металлопродукции по состоянию склада на 3 мая 2018 г.**

Наименование	Сталь	Длина	Тоннаж	Цена	Штук	НОВАЯ БАЗА	Крытый склад	Бер-оск
<b><i>Трубы бесшовные горячекатаные</i></b>								
56x5+	20	4,9-5,6	0,95	63000		12		
56x6x+	20	5,1-5,2	0,022	63000		27		
57x3x+	10	7	0,045	45000				73,41a
57X3			0,1	63000				15
57x3		9	0,035	63000	1-----			Б
57x3		3,5гн	0,015	63000	1	45		
57x3x	10	2,95	0,015	63000	1	53		
57x3	20	4-4,6	0,3	65000			19	
57x3,5		5,2	0,05	63000	3	12		
57x3,5xc	20	9,5-10,5	0,23	65000			26	
57x4			0,05	63000				б
57x4		4,02	0,025	63000	1-----	53		Б
57x4x	20	3,75	0,015	63000	1	12		
57x4cx+	20	2,7-11,28	0,055	65000	2 изол	49		
57x5x	20	3,7	0,025	63000	1	63		
57x5		4,77	0,02	63000	1	20a		
57x5x+	20	1	0,01	63000	1	56в		
58x11	ШХ15	2,5-3,0	0,91	45000				
60x3		2,05	0,015	45000	1	51		
60x3		7,05гн	0,03	63000	1	45		
60x3		1,9 2,1	0,015	63000	2	15		
60x4		0,9	0,017	45000	1	41б		
60x4x	10	7-7,7-6,9-6,76-8,3-1-7- 2,6гн	0,215	63000	8	45,c1		
60x4x	15	7,27гн (2,9)-4,3(2,7)-4,05	0,105	45000	3	12		
60x4x	20	6,9гн(3,4)-9,4 гн (3,9)	0,09	45000	2	2		
60x4	10	5,5	0,155	63000		45		
60x4	20	3,66-4,3-3,08	0,052	63000		45		
60x5	45	8-8,5	0,1	65000	2		26,19	
60x5x	45	8	1,7	65000			26	
60x5,5xc	20	2,07	0,015	65000	1	14,c1		
60x6x	10	2,5	0,015	63000	1	20,37		
60x6x	20	Гн-9,3-6,7	0,13	63000	2	10		
60x6x+	17г1с	8	0,6	63000		20a		
60x6		3	0,025	63000	1	33		
60x7		6	0,065	63000	1-----	41		Б
60x7				63000				
60x7		5	0,045		1			23
60x7		0,65	0,005	63000	1	33		
60x8		7,7	0,08	63000	1			
60x8		5,5гн	0,06	63000	1	10		
60x8x!!	20	4,27	0,045	63000	1	31б		
60x9		4	0,05	63000	1	34		
64x12x+	20	4 5,05 коррозия	0,12	48000	2	25		
65x13-15x+	36г2с	6,9-8,8	1,42	65000	11 рж	20a		
68x8+	40X	8-9,5-7,1	0,7	65000		39		57
68x8a +	45	2,6-4,5	1,385	65000	новая	33,53,37,41б		47,60B,50 ,49
68x8мс+	20	8,8;2,89	2,85	65000	30	54		
68x14		10,5	0,55	65000	2			39
70x6	20	2,78	0,03	63000	1	44		
70x7x	45	7,5-8	1,01	63000		33,34,51		21

70x7x+	45	5-6	17,54	63000	новая	15,416,11,51,30, 20z,40,37		60Б,47,49
70x7x	30хгса	4,35	0,04	85000	1	56		
70x8x!	20	7,5-9,7	0,2	45000	2 ржавая	31		
70x10x	10	3,7	0,055	65000	1	56		
70x12x	35	9,7-6,2	0,27	65000	2			
70x12x	35	6,2	0,105	65000	1			
70x12x	30хгса	2,9	0,045	85000	1	41д		
73x5		3	0,017	63000	1	56в		
73x5.5		4	0,035	45000	1	34		
73x5,5x+	45z	10-10,2	18,15	63000		25		
73x8		4,1	0,055	63000	1	34		
73x9		8,86	0,21	63000	1	44		
73x9x+	24z2	8,6-9,5;5,8	37,9	65000		31д		
73x10		2	0,04	63000	1	39		
73x13x+	30хгса	8,5-5,67	0,225	85000	2	14		
73x17		7,1	0,16	65000	1			
74x9		5,7	0,08	63000	1			
75x6x+	10	5,15-5-5-3,7	0,19	63000	4	12		
76x3x+	10	5,1	0,035	63000		45		
76x4		2,17	0,015	45000	1 замят край	44		
76x4		1,5	0,01	63000	1 новая	С64		
76x4		1,5м зн(0,55м)	0,01	45000	1 новая	8		
76x4x	20	4 (2,95)	0,02	48000	1	20а		
76x4x+	10кп	1,4	0,01	63000	оцинк	45		
76x4		2,6	0,02	63000	1	С64		
76x4x+	09z2c	2,23;4,27	0,05	65000	2	41д		
76x4x	20	5	0,035	63000	1	31		
76x4,5x	10	7	0,055	63000	1	39,51		59
76x4,5x+	20	9,5;8,26;4,47	2,29	65000	32	38		
76x5		5,2	0,040	63000	1	41		39
76x5x	20	9 р.ж	0,070	40000	1	32		73
76x5		4,4	0,035	63000	1	20z		
76x5+		4-10,98;10,95;2- 10,8;11;10,1;3,9;4,7	0,91	63000	11 Керамич.по кр.	40		
76x5x+	20	3,64зн(1)	0,035	63000	1	38		
76x5cx	20	8,62-7,1	0,13	65000	2	49		
76x5		9,18-7,45	0,13	65000	2	38		
76x5x	20	3,4 10 10,2	0,2	65000	3	38		
76x10x!!!!	38хс	7,9	0,100	63000	1			б
76x10!!!!		5,57	0,085	63000	1	44,43		
76x12x	30хгса	2,06	0,035	85000	1	41д		
76x12,5x!!!!+	20	2,7	0,08	65000	1квadrat	2		
76x16mx	30хгсн2а	6,8-6,68-6,68-6,68-6,95-7- 6,44-6,7-6,6-6,7-6,45-3,9- 4,76-6,6-6,7-6,38-6,57- 6,45-6,5-6,96-6,85-6,64- 6,65-6,65-6,5-6,55-6,08- 6,5-4,5-4,35	4,365	85000	30	13		
80x8		5	0,08	63000				32
81,5x15+		1,96	0,055	65000	1	14		
83x2,5x	20	2,84	0,015	65000	1	12,с1		
83x4		6	0,050	63000	1	16		
83x4x+	20	6,9зн	0,060	45000	1 рж	37		
83x4		6	0,045	45000	1гнутая	46		
83x4 x	35	6,7	0,05	45000	1	54		
83x5x+	09z2c	9,15;3,25;8,5	0,15	65000	3	41д		
83x6x	20	9	0,105	63000	1-----			60Б
83x6x+	20	8,26-8,55	0,175	65000	2	41д		
83x8x!!!!	20	5,47	0,1	63000	1	2гнутые концы		
83x8x!!!!	3сн	4,06	0,06	65000		45		
83x10x+	ШХ15СГ	6,53-5,74-6	0,335	63000	3	43		
83x10		2,84	0,055	45000	1 рж	53		
83x10x+	20	2,8кор	0,045	63000	1	56		
83x13		8	0,185	45000	1рж	27		
83x13-14	ШХ15	5,15	0,12	45000	1	41в		
83x15x+	12хн3а	4,54	0,135	85000	1	45		
83x16м!?	20	5,6	0,338	65000	1	31,33;		
83x16?!		5,82	0,135	65000	1	33		
83x17м+	35	7,47	0,22	65000	1	14		
83x17x+	30хгса	1,65	0,045	85000	1	13		
83x18	ШХ 15	3-4	0,210	45000	2			60Д,60Б
83x18mx	30хгса	4,5	0,13	75000	1	15		
83x18x	10	2,15	0,065	65000	1	31б		
85x16		5,1-4,9-5,2	0,405	65000	3			
86x9a	ШХ15	1,8-3,5-3,96-3,98-3,97- 4,48	0,375	45000	6	56в		50А,60А 60Б
86x13a+	ШХ15	3,06-3-2,9-3,1	0,29	45000	4	41в		5,47,60Б, 71,76,50А с32,60Д
88x12mx	35z2ф	7,95 7,9 8,07 7,9 8 7,8 7,85 6,94 7,95 7,8 7,9 8	2,175	65000	12	16		
89x3,5x	10сн	4,4-5,8	0,07	63000	2	12		

89x3,5xc	20	10,35 10 1,86 10,27 9,9 9,9 10,55 6,95 11,9	0,565	65000	9	62		
89x4x	40	3,83(вм1м)	0,037	63000	1	37		
89x4x	10кп	5,5	0,09	63000	2 оцинк	45		
89x4x	20	1,86-2,58	0,05	65000	2	25,с1		
89x4x	20	10,68	0,085	65000	1	63		
89x4x	20	3,6	0,035	65000		14		
89x4x+	20	4,87 11,18	0,08	65000	2	41д		
86x4x	10нс	7,75 7,75 7,78	0,2	65000	3	41д		
89x4x+	20	7,85-4,96-5,2	0,1	63000	3	31		
89x5+		4,3	0,015	63000	1	3		
89x5x+	20	1,6-1,18	0,03	63000	2	12		
89x5x+	20	10,1-10,5;8,2-9,1-9,5- 9,95-11,1;4-11	7,17 6 бн	63000	99 изол 2 новая	40		
89x5x+	20	8-6-8,9	0,225	65000	3	25		
89x5x	20	8,77	0,075	65000	1	25		
				45000	1	45 с прорезом по середине		
89x6x	20	1,4	0,018					
89x6		1,97-5,4	0,12	63000	2	30;37		
89x6мх+	20	1,6-2,5-4,07-4,68	0,145	63000		20б		
				63000		63		
89x6x+	20	9,39-11,4	1,31		10 квр.покр внутри			
89x6x	20	8,6-10,4	0,375	63000	3	14		
89x6x+	20	5,6	0,07	63000	1	3		
89x6x+	20	5,35-3,6-5,65-4,95-3,96	0,32	63000	5	12		
89x6x	20	6шт-5,93(0,4)-5,9(3,37)- 7(1,5)шт-3,6(2,37)	0,38	45000	8	14		
89x6x+	10	5,8:6,59:6-4,78:5,99:7,88: 3,48:3,77:3,77:3,66:7,58: 5,95:7,38:9,18:3,7:4,19:3, 8:	1,23	45000	18	12,14		
89x6		3,6-3,46-3,14	0,115	45000	3	12		
89x6x	20	1,22-1,26	0,035	63000	2	12,с1		
89x6x+	092с	3,98-8,82-10,4-6,3-10,5	0,485	65000	5	14		
89x6x	3сн	9,56	0,115	65000		38		
89x6м+	20	10	0,67	63000	6	38		
89x7		2,1	0,038	63000	1	38		
89x7x+	30хгса	3,2	0,05	75000	1	31б		
89x7x	45	2,5-6,6	0,12	35000	2 ржавая	53,12		
89x8!!!!	45	1-1,6;1-0,6	0,030	45000	2	41а		
89x9		4	0,095	63000	1	30		
89x9м	20	0,49	0,01	63000	1	53		
89x10	Шх15	3,66-3,5	0,14	45000	2	56в		
89x10x	35	6	0,125	63000	1		60б	
89x10x	35	4	0,02	63000	1-----		60Б	
89x10		2,05	0,04	63000	1-----	31	10	
89x10x+	20x	3,62гн	0,08	45000	2	53,56в		
89x10x!!!	10	4	0,075	63000		3		
89x10x	Шх15	3,45	0,065	63000	1	56		
89x10x	30хгсн2а	3,1	0,055	85000	1	41д		
89x11		2,83-4,98	0,155	63000	2	15		
89x12x	Шх15	4,9-2,8	0,175	65000	2	56в		
89x12x+	30хгса	2,4	0,055	75000	1	31б		
89x12мх+	20X	8	0,19	65000	1	27		
89x12м+	30хма	1,95 1,2 2,77 2,1 2,25 1,28 2,26 1,2 1,53 1,33 2,26	0,42	65000	11	31б		
89x13x	35	8,8	0,215	65000	1	14		
89x13x	30хгса	2,4	0,055	85000	1	41д		
89x15x+	45	4,88-5,3-7-6,96-2,7-6,96- 8,1-7,65-8,15	1,58	48000	9	2		
89x15	35	1,54	0,005	65000	1	2		
90x10+		0,9	0,015	63000	1		38	
93x10x+	35	4-1,1	0,27	63000	4	16		
95x15	20	2,54	0,08	65000	1	с1		
95x20x+	30хгса	4,55	0,165	85000	1	2		
100x3,5м+	20	13мп-3,4-4;20мп-4,5- 6м;1	1,27	63000	34	45	16	
102x4м+	20	10-10,4;3,08;7; 7,4-5,6-9,85-9-5,86мк- 9,78гн дугой	1,345	63000	17	16	31	
102x4x	10	10,4	0,46	63000	6	15		
102x4x+	092с	10,4	4,47	65000	43	33		
102x5		3-5,4	19,805	68000		41д,56в		
102x8x+	25хгм	10-11	4,42	63000	29	41д		
102x10x+	30хма	3,7 3 3,98 1,94 3,4 3,4 3,39 2 3,5 2,34 2,37 3,14 3,45 3,55 1,88 1,94 2,59 2,6 3,34 2,87 3,3 1,97 1,93 3,4	1,58	65000	25	31б		
102x11x	30хгсн2а	2,2-3,5-1,29	0,165	75000	3	31а		
102x12x+	10	3,9	0,12	65000	1	18		
102x14+	15х5м	4,83гн-1,5-5,1-1,8	0,255	85000	3	32		
102x14x+!!!!	40x	4,1	0,48	65000		13		
102x18x	30хгса	7,6-8	0,56	85000	2	19		

102x23x	10	3	0,13	65000	1	410			
105x12x+	45	1,76	0,05	65000	1	2			
108x4x	20	3,1 эн(1,67)	0,05	40000	1	316			
108x4x	20	6,6	0,07	45000	1	50			
108x4x	3ен	2,09	0,025	65000	1	62, с 1			
108x4x	20	1,87	0,015	65000	1	410			
				63000	1	60			
108x5+	20	0,6	0,015						
108x5x	20	4,3	0,046	63000	1	18			
108x5x	20	2,7	0,025	63000	1	410			
108x6+		4	0,06	63000	1-----	206			
108x6м	20	0,99-0,5	0,030	63000	2	59			
108x6м	20	1,8	0,03	63000	1	52			
108x6м	20	0,4-1,7	0,438	63000	39	410			
108x6x	20	1,46	0,042	63000	1	42			
108x6мх+	092с	0,66эн	0,135	63000	1	37,с1			
108x6		3	0,05	63000	1	41а			
108x6x	20	2,18	0,03	63000	1	56в			
108x6сх+	20	10,39-10,06-9,85-10,08-10,5	0,77	65000	5 изол	49			
108x6x	10	2,16	0,030	63000	1	316			
108x6x	20	1,1	0,02	63000	1	27,с1			
108x6х+	20	5,3-9,6-9,57-10-9,35-9,6-9,57-9,6	1,13	63000	8	38			
108x7м+	20	6,84-9,59-9,6-3,28	0,362	63000	4 ряс	310,32			
108x8х+	10	5-9,59	0,285	63000	2	310			
108x8x	20	5,7-7,7	0,54	63000	3	206			
108x8x	20	9,5-10-1,37-6	0,505	63000	6	39			
108x8x	20	9,97-6,46	0,325	63000	2-----				
108x8м	20	1,6	0,03	63000	1	52			
108x8x	10	2,3-2,8-1,86	0,14	63000	3	316			
108x8х+	10	2,39-2,4	0,095	63000	2	316			
108x8м	20	9,2	0,185	65000	1	19			
108x8x	45	3,9	0,08	65000	1	12			
108x8x	20	10,7	0,18	65000	1	14			
108x8x	20	12	0,235	65000	1	14			
108x10x	20	1,63	0,04	65000	1	13,с1			
108x10		1,2	0,03	65000	1	316			
108x156/a	30хгса	7,77	0,27	85000	1	2			
108x20м+	30хма	8,13	0,35	75000		14			
108x20м	30хма	4,06	0,175	65000	1	12			
108x20x	20	3,6	0,16	65000	1 кор	44			
108x20x	30хгса	1,37	0,055	85000	1	410			
108x20x	30хгса	3,46	0,15	85000	1	56			
108x22x	30хгса	7,27-6,95-7,28	0,98	85000	3	19			
108x22x	30хгса	6,5-6,25-6,25-6,24-6,1-6,2-6,2	2,07	85000	7	19			
108x22x	30хгса	3,1	0,14	85000	1	410			
108x25x+	30	8,55-8,06-7,14-7,4-8,46-8,4	2,46	65000	6	44			
108x26+		1,4	0,1	65000	1	316			
108x27x+	30хгса	6,5-6,35	0,71	85000	2	19			
110x5x+	20	2,16	0,025	63000		316			
110x7x	30хгса	1,86-1,8-2,2-1,9-1,82-1,6-1,47	0,21	75000	7	316			
110x10x+	20	6	1,385	65000	10	19			
110x10x	20	6,06	0,15	65000		41в			
112x18		3,6	0,155	65000	1	410			
114x4x	20	11;6,67мр-10-11,3	0,495	63000	10	41а			
114x4x	10кп	5,5	0,06	63000	оцинк	45			
114x4x+	10кп	4,3	0,047	63000		44			
114x5м	20	1,86	0,025	63000	1	3			
114x6x	20	7,4	0,130	63000	1	310			
114x6x	08x13	5,74-5,83-5,94-6,46-6,55-6,19-6,3-2,64	0,705	85000	8	30			
114x6		7,65	0,12	63000	1	14			
114x6x	20	3,7-6,95	0,11	63000	2	23,31в			
114x6x+	20	9,55-4,6-9,35	0,339	63000	3	37			
114x6м	20	8,03-6,6-5,6эн	0,29	63000	3	14			
114x6м+	20	4,13-6,77	0,064	63000	2	3			
114x6	15	5,5	0,095	63000		44			
114x6+		4,66 3,3 4,38 4,77 6,63 3,4 3,35 3,84 5,49 3,89 4,08 3,27 3,49 9,5с попер 4м от торца ; 9,35 с попер 3,84 от торца;9,35 с попер 3,85 от торца: 8,14 с попер 5,5 от торца:9,47 с попер 5,5 от торца:9,5м с попер от торца 8,13 с попер 5,5 от торца	1,86	45000	21		12,14		
114x6x	10	9,3 9,5 9,45 9,4	0,615	63000	4	27			
114x6x	20	9,3	0,15	65000	1	4			
114x6x	20	10,1	0,16	65000	1	32			
114x7		3,1-5,3	0,18	63000	2			60в,41а	

114x7x	20	2,88	0,045	25000	Гнутая, кор-я	47		
114x7x+	36e2c	8,25-8,92	0,32	63000	2	310		
114x7м+	36e2c	8,65-6,27-8	0,35	63000	3	32		
114x7x+	20	8-9,5-3,47	0,85	63000	4	54		
114x7x	20	10	0,67	63000	4	62		
114x7мх	20	8,5-7,4	0,445	63000	2	46		
114x7x	20	4,6-4,63	0,17	63000	2	53		
114x7x	10	6,7	0,12	63000	1	42		
114x7м	20	4,1	0,08	63000	1 новая	48		
114x7x	20e2	4,5	0,09	63000	1	43		
114x7м	20	2,15-4,2	0,135	63000	2	14		
114x7x+	32e2	4,4-9,67-10,28-4-2	0,47	63000	5	32		
114x7x	10	1,73	0,035	63000	1	С64		
114x7x	10	4,39	0,085	63000	1	54		
114x8x	20	0,8	0,018	63000	1	46		
114x8x	3сп	9,4	0,280	63000	2	14		
114x8x+	20	9-10	0,655	45000	Грунтовка	50,26		50Б,50В, 50
114x8		5,49	0,12	63000	1			
114x8		9,7	0,18	63000	1-----			Б
114x8		5-8	1,5	63000	10шт			
114x8		8,9	0,19	45000	1-----			Б
				63000	1			
114x8x	10	6,55	0,140			42		
114x8x	36e2c	9,1-8,3-6,18-7,4	0,57	63000	4	310		
114x8м	36e2c	9,43-8,15	0,37	63000	2	310,32		
114x8x+	45	7-9,5	0,99	45000		37		
114x8x	45	7,3	0,178	63000	1	35		
114x8x	30e	3,2	0,065	63000	1	43		
114x8x+	45	2,27-3,34-3,9	0,215	45000	Зотслоени я	55		
		11,69 9 11,03 11,25 11,86 5,6 11,25 8 9,7 9,7		63000		54		
114x8м+	20		2					
		11,2 11,16 11,65 11 11,75 11,9 11,15 11,7 11,6 11,4 8,78 8,03 8,2 9,98,95 10,6 11,45 11,1 11,38 11,2 11,08 10,7 11,2 11,37 5,37		63000	25	54		
114x8м+	20		5,055					
114x8м	20	8,65-7,26	0,33	63000	2	32		
114x8м+	13хфа	8,78	0,18	63000	1	3		
114x8		4	0,085	63000	1	64		
114x8x	20	11,44	0,24	63000	1	63		
114x8		9,68	0,2	65000		18		
114x8-9x	35	4,7;4;8,8;9,6	0,685	63000	4	43		78
114x8-12x	20	9,07	0,22	63000	1	32		
114x8,5;		4,9	0,110	63000	1	41a		29
114x8,5x	20	7-7,7	0,31	63000	2-----			60Б
114x9x	38хмм	8,6	0,200	85000	1	2		23a
114x9x+	40e2	9,19-9,7	0,43	63000	2	310		
114x9м	36e2c	8,79-9,19	0,42	63000	2	32		
114x9м+	20	4,95	0,13	63000	1	42		
114x9x	20	7,47	0,17	63000	1	42		
114x9x	20e2	12,45	0,29	63000	1	63		
114x9x	20	9,35	0,215	65000		18		
114x10x	20	8,79-7,5	0,460	63000	5	310		
114x10м	20	7,8	0,2	63000	1	2,18,51,30		23a;32
114x10x	20	9,2	0,235	63000	1	10		
114x10x+	10	6,11	0,155	45000	Гнутая	63		
114x10м	20	2,15	0,055	63000	1	310,32		
114x10x+	10	7-9,5	3,815	63000	20	410		
114x10x	20	8,24-2	0,26	63000	2	45,63		
114x10		7,21	0,18	63000	1	46		
114x10x	40	7,2	0,18	63000	1 новая	31a		
114x10x+	20	3,57	0,09	63000	1	12,48		
114x10x	10	9,04	0,225	35000	1 ржавая	31б		
114x10x	20	5,04-2,8	0,125	63000	2	410,27		
114x10x	3сп	8,4	0,22	63000	1	14		
114x10x	20	4,44	0,11	65000	1	18		
114x10		8,2	0,2	65000		41a		
114x10x	20	10,76	0,285	65000	1	410		
114x10x	3сп	2,74 2,8 2,8 2,63 2,93	0,34	65000	5	31б		
114x11x	20	5,8	0,16	65000	1	47		
114x11м	20	3,7	0,105	65000	1	32		
114x11x	20	9,3-8,16	0,46	65000	2	32		
114x11x+	13хфа	9,5	0,265	65000	Изол	37		
114x11x	35	4,8	0,13	65000	1	12		
114x12x+	20	2,7-10,5-6	0,525	65000	3	39,с1		
114x12м	20	2,48	0,075	65000	1	31б		
114x13+	20	8-9	5,165	65000		23,14,31,39		60Г,60,54
			0,625/4,39 5	65000				
114x13x	20	8-9				14,50		62
114x13		4,97	0,16	65000	1	15		
114x13x	20	6,11	0,21	65000	1	32		

114x13м	10	7	0,22	65000	1 новая	18		
114x13		2,5	0,115	65000	1	С64		
114x13x	10	62mp-5,5;1,77-4,9	11,63	65000	64 новая	56		
114x13x	20	9,36	0,29	65000	1	32		
114x14x+	10	5,3	0,36	65000	2 новая	56		
114x14мс+	20	8,17 8,2 8,2 6 8 8,2 7,9 8,15 8,14 8,25 8,2 7,7 7,7 7,86 8,25	4,06	65000	15	31а		
114x18x	30хма	1,27	0,065	65000	1	31б		
114x20x+	12z	1,5-2,3	4,78	65000	60	56а		
114x20x	12zф	2,48 3,1 3,08 2,7 2,5 3,1 2 2,3 2,5 2,7 3,25 3,25 1,9 2,5 1 2,5	1,86	65000	16	31б		
114x20x+	20	7,1-7	0,625	65000	2	44		
114x20м	20	4,5	0,205	65000	1	44		
114x23		5,59-6,06	0,75	65000	2			
118x16x+	17z1c	6,76 7,43 6,82 7,14 7,5 8,14 7,8 7,9 6,68 7,43 7,43	3,135	65000	11	27		
118x27x	17z1c	4,15	0,235	65000	1	27		
121x3x	20	2,7	0,020	63000	1 маята по середине	15 с64		
121x6x+	10	5,7-5,06гн-1,97	0,2	35000	3 ржавая	17а,14		
121x6м	25хгма	8,59	0,15	63000	1	4		
121x6x+	20	9,08 9,6 8,6 9,17 9,27 2,58 8,5 8,55 8,6 9,1 8,55 8,5 8,6 8,55 8,5	2,32	65000	16	19,с1		
121x6x	20	9,91 3 8,96 8,6 9,1 4	0,915	65000	6	14,4		
121x12x+	40X	1,37	0,04	35000	1 ржавая	14,с1		
121x17x	35	4,1-6,05-5,03-4,87	0,87	65000	4	20		
127x5x	09z2c	8,55 6,15 8,6 8,8 8,8 8,75 9,6 8,25 9 8,5 8,3 8,6 8,3	1,675	65000	13	4		
127x6м+	09z2c	6,6-6,9	1,68	63000	14	13		
127x6		8,7 8,45 9,38 9,15 9,1	0,805	65000	5	2		
127x7x	10	7,2	0,145	35000	1 гнутая	15		
127x8x	20	2,12	0,05	63000	1	56, с1		
127x9		9,3	0,24	63000	1	40		
127x9x+	32z2	11,44 7,97 11,45 8,55 10,78 11,37 10,3 4,4 11,32 11,42 11,43 9,43	2,905	63000	12	40		
127x10с+	32z2	10,7-11,3	8,09	65000	27	4		
127x10м+	25хгма	10,9	2,72	65000	9	4		
127x10м	25хгма	4,45-5,36-2,69-2,43-	0,43	65000	4	4,6,31б		
127x10x	32z2	11,4-11,5-11,3-12,3	1,265	65000	4	4,14		
127x10x	09z2c	4,4	0,,12	65000		41в		
127x11		2,4 3,2 2,27 2,6 2,9 2,55 2,94 2,79 3,26 2,6 2,95 2,87 2,77 2,9 3 2,45 2,84 2,85 2,75 2,73 3 3,1 2,85	2,1	63000	23	31б		
127x11x+	20	3,3 3,18 2,9 2,8 2,4	0,455	65000	5	41б		
127x12x	40X	1,54	0,065	65000	1	31б		
127x13-14x+	10пс	5,59 6,14	1,905	65000	2 новая	8,31а		
127x15x+	20z	9,5-11;	11,778	40000	26	24		
127x17x	20	1,28	0,06	65000	1	58а		
127x22x	40	6,17-7,5кор	0,77	65000	2	44		
133x5x	20	5,84-8,8	0,23	65000	2	2		
133x6м	20	9-0,4м;5-1,2м	0,14	63000	13	60		
133x6x+	20	5,3	0,095	63000	1	42		
133x6x+	20	9mp- 9,2;1,1;5,65;5,75;7,33	2,15	65000	12	31а,с1		
133x6м+	09z2c	7,3-7,3-7-7,28	0,545	65000	4	2		
133x6x	20	3,15	0,06	65000	1	56		
133x8x	20	1,8-1,06	0,075	63000	2	6,51,34,33;с64		
133x8!!!!	20	4	0,1	63000	1	10		
133x8x	20	0,97	0,025	63000	1	42		
133x8м+	20	2,18	0,05	65000	1	27, с1		
133x10		1,9	0,39	63000	7			
133x10		9	0,54	63000	2			
133x10x	35	3,6	0,11	63000	1			55
133x11x	10	1,38	0,05	65000	1	31б		
133x12x	12x3гнмфб а	4,4	0,,165	85000	1	56		
133x14x+	20	1.23 5,1 4,13 5,9 2,4 4 4,36 2,23	1,225	65000	8	31б,13		
133x15x	30хгса	2,2	0,095	85000	1	41д		
133x20x+	10	4,12	0,225	65000	1	20		
133x20x	10	1,75-0,95	0,145	65000	2	31б,с1		
133x21x	10	3,97	0,225	65000	1	13		
133x21x	20	3,9рж	0,23	65000	1	12		
133x22x+	35	2,87 7,7 7,7 7,7 6,3	1,91	65000	5	35		
133x23x	35	2,15	0,13	65000	1	31б		
133x25x+	20	3;	2,635	65000		52,53		
133x28м	30хн2ва	5,3-5,6	0,79	85000	2	45		
136x14x	12X3ГНМФ БА	2 отсл	0,085	50000	1	58а		

138x14X	20X3ГНМФ			85000	1	58а		
140x7x+	А	1,5	0,065					
140x7x+	35	1,76-1	0,1	38000	2	23,24,22,56а		
140x8x+	20	7,53 8,55	0,42	35000	2	37коррозия		
140x8x+	20	2,72	0,07	63000	1	18		
140x9x	10	2,1	0,06	65000	1	18		
140x9		12	0,43	65000	50	51а		
140x11		4,12	0,145	65000	1	17		
140x12x+	35e2	7	0,275	65000	1	17		
140x12+	35e2	1,97	0,27	65000	1	32		
140x12x	30e2	5,9-7,2омсл	0,5	65000	2-----	46		
140x12	35e2	2,14	0,085	65000	1	64		
140x12x	10	8,55-9,55	0,68	65000	2	26		
140x12	20	2,93	0,105	65000	1	37,36		
140x12	10	11омсл-6,9	0,68	65000	2	26,21		
140x12x+	30e2	1,97	0,07	65000	1	63.с1		
140x12+	10	3	0,115	45000	1 рж	14		
140x12x+	10	9,4-8,53-7гн	0,96	35000	3 ржавая	14		
140x12-13+	45	5,5	0,22	65000	1	26,21		
140x13	35e2	7,62	0,31	65000	1	54,51		
140x13x	25	4,8	0,19	45000	1	41б гнутая		
140x14x	20	7-7,15-7,15-4,5	1,13	65000	4	18		
140x16-17x+	ШХ15	4,2	0,185	65000	1 новая	7,17		
140x28x	12хн3а	5,3	0,41	85000	1			
140x40		5,78	0,57	65000	1-----			Б
146x7м	09e2c	8,14-9-9,1-7,45	0,82	65000	4	4		
146x8м	10	10,9 8 9,2 8,1 8 2,9	1,62	40000	6 рыжая	31д		
146x8м+	10	9,4 9,5 9,78 8,12 4,9 2,26 11,18 9,9 7,9 9,4 8,45	2,525	50000	11	51,с1		
146x9		10,4	0,32	63000	1-----			Б
146x10м+	20e	8,8;5ум-7,05;2ум-9,7; 4ум-11,27;7ум- 10,6;6ум-10,65; 6,63	10,33	63000	24	38		
146x10		3,5	0,12	38000	1-----			73
146x10p	20e	2,85	3,835	65000	40	С5		
146x10p	20e	1,9	1,285	65000	20	С5		
146x11		5,74	0,21	65000	1			60а
146x11x+	35e	1,59-2,7-2,43	0,25	65000	3	31б		
146x11		5,08	0,175	63000	1	18		
146x16-18x	12x2н4а	5	0,85	85000	3	15,43		42
146x16-18x+	12X2H4A	7,6	8,73	85000	15-----	37,42		71,72,78
146x30x+	10	6,9-5,1-5,73-5,6-5,6	2,495	75000	5	20		
146x35x+	40X	2,34	0,19	75000	1	35		
149x12x+	40r2	8,32	0,335	65000	1	20в		
152x10+		12,2	10	70000		39		
152x13x+	14e2	12,71 12,86 12,62 7,99 12,72	2,54	65000	5	62		
152x14x	35	6,07	0,285	65000	1	42		
152x24м	20	4,25	0,345	65000	1	47		
152x27x	45	5,9-4,88-2,6	1,13	75000	3	35		
159x5+	20	8-9,5-9,5-6	0,2	45000	1			
159x5x	10	4,38	0,095	63000	1			б
159x6			2,1	63000				57
159x6x	20	3,85-3,75-6,4-2,2	0,345	63000	2	36,39,2 3,56а		61;57
159x6		1,1-2,65;3,05-2,3-3,2	0,16	63000	3			33,4
159x6		6,39	0,15	63000	1			
159x6x	20	10,99-10,93-10,75-10,96	1	63000	4керамика	50		
159x6x	20	1,67	0,04	63000	1	41д		
159x6с+	20	1,45	0,055	63000	1 новая	41,с1		
159x6x	20	4,2	0,095	63000	1	14		
159x6x	20	10,48гн-9,85 (5,8)	0,485	35000	2	17а		
159x6мх+	09r2c	10,11;10,09;5,47;2,2	0,69	63000	4	37		
159x6м+	10	6,48	0,15	63000	1	42		
159x6x	20	3,53	0,08	63000	1	18		
159x6x+	20	9,2 9 9,43 1,99 10 4,15	0,835	63000	5	51,316		
159x6x	20	4,58 10,3 10,48 9,85 10,3 10,15	1,235	63000	6	45		
159x7		8,7	0,46	63000	2-----	6		
159x7x+	20	11	0,48	63000	2	50		8
159x7		8	0,21	63000	1-----	46		74
159X7		3,6	0,085	63000	1гн	32		75
159x8		1,5	0,05	63000	1-----			Б
159x8м+	20	1,3-0,9	0,07	63000	3	61		
159x8x	20		0,085	65000	1	55		
159x8x+	20	1,7	0,05	65000	1	42, с1		
159x8+	20	1,6	0,045	63000	1	32		
159x8м	13хфа	4,68 4,2 2,95 3 2,95 2,43	0,6	65000	6	1413		
159x9x	20	2,3	0,08	63000	1-----			33
159x9м	20	1,9	0,215	45000	4 изгиб 90гр	41д		
159x9м	20	1,5-1,4	0,072	63000	2	59		
159x10а!!!!	45	3,9-	0,885	30000	1	50;44		60Д;60

159x12x	20	1,75	0,155	65000	1			33
159x15M!!	20	0,35	0,24	65000	9	60,58		
159x15-18x	20	1,68	0,100	65000	1	56a		
159x16x	10	5,02 отсл	0,285	45000		26		
159x18M		1,2-0,5-1,1-1,1-1,1	0,245	65000	5	60		
159x18		1,3-1	0,125	65000	2	61		
159x18		2,2	0,155	65000	1	59		
159x18		-0,77-0,4-0,75-0,87-0,4	0,215	65000	5	C64		
159x18x+	20	0,48	0,06	65000	2 новая	C64		
159x18x+	10e2	2,75-2,44	0,325	65000	2	7,17		
159x18M+	30хгса	3,47	0,22	82000	1	31б		
159x18x+	3сн	7,7-8,65-6,5-8,94-8,48-8,7-8,34	3,165	65000	6	47		
159x19б/a+	30хгса	5,3-5,3-5,3-5,15	1,395	85000	4	35		
159x19x	10	7,45	0,495	65000	1	35		
159x19x	30хгса	5,35-5,2-8,45-8,75-4,94-5,25	2,485	85000	6	35		
160x40-44x	30x7н7e10ф	4,35	0,51	65000	1	56в		
165x40x	30x7н7e10ф	2,84	0,36	65000	1	56в		
168x5M+	10	0,88гн	0,02	45000	1	32		
168x5x	10кп	5,5	0,1	63000	оцинк	45		
168x7M	10	5,9-5,44-11,25	0,61	63000	3	3		
168x7x+	20	11	18,679	65000	60	51a		
168x7x	20	9,28 попер шев 3,76; 9,35 попер шев 3,82 от торца 9,4 попер шев 3,87 от торца 7,23 попер шев 2,5 от торца 9,4 попер шев 5,53 от торца:6,16 попер шев 3,75 от торца 8,09 попер шев 2,55 от торца	1,655	45000	7	26		
168x7		3,28-3,84	0,205	45000	2	10,56a		
168x7.5	10e2	6	0,22	63000		18		32
168x8x+	35	10,1-9,4	0,6	63000	2	6		
168x8M+	20	3,45-7,7	0,91	63000	2	35		
168x8	20	7,44 гнутая коррозия	0,23	45000	1	37		
168x8x	10	3,16отв	0,1	45000	1	53		
168x8M+	20	2,64	0,1	63000	1 новая	3,с1		
168x8M+	10	7,87-9,12-7,55	0,77	63000	3новая	38		
168x8		8,44гн(2,8м)	0,26	40000	1 вмятины	25		
168x8x	25	7,48-7,1-7,5	0,69	63000	3	5		
168x8x	09e2c	7,25-7,65кор	0,47	65000	2	42		
168x8x	20	4,58	0,15	65000	1	13		
168x9x	20	4,2 коррозия	0,130	45000	1	37		
168x9x+	35	7,9-6,6-7,67-7,73-8,45-6,17-6,34-7,78-6,29	2,135	63000	9	36		
168x9x	35	5,15-8,73гн	0,49	45000	2	32		
168x9x	35	7,6-8,9	0,56	63000	2	32		
168x9+		5,53-7,45-5,8	0,67	63000	3	5		
168x9x+	C410	2,45	0,085	63000	1	31a		
168x9x	20	11,28	0,43	65000		51		
168x9x	20	4,75	0,16	65000	1	17a		
168x10		10	0,405	63000	1-----			35
168x10		2	0,095	63000	1 муфта	31		
168x10x	20	0,68	0,07	63000	1	41д		
168x10M	20	1,3	0,05	65000	1	C1		
168x11x+	15e	5-8-10M	11,975	65000	25	17a		
168x11x+	15e	8-10	15,305	45000	38 край загнут	17a		
168x11M+	20e	5,5-6,3	0,5	65000	2	31д		
168x12x+	20	3,5-4-1,97-2	0,4	65000	4	55		
168x13M	20	5,05-0,5	0,235	65000	2	31,56		
168x13x	20	4,1	0,21	65000	1	26		
168x14M	32x2ма	5,25	0,280	85000	1	18		32
168x14xM	30хгса	2,2	0,12	75000	1	8,31б		
168x14x+	30хгса	2,3-2,16-1,34	0,315	75000	3	31б		
168x14M	13хфа	4,05	0,33	65000		13		
168x14x+	13хфа	10,85 10,7 4,95	1,435	65000	3	5		
168x14xx	13хфа	11,4 11 10,7 10,5 10,9	2,9	65000	5 изол	5		
168x15x+	38x2моа	4,69	0,26	85000	1	45		
168x15M+	20	2,8-6,98-4,05-7,18-5,66-6,09-6,8	2,345	63000	7	47,25		
168x15x	20	11	0,615	65000	1	62		
168x15-16		7,2	0,430	65000	1			77
168x16M+	10	1,88-1,5-4,33-1,84-3,03-1,15дуга-1,5гн(0,5)-1,195-6,75гн(2,4)	1,685	32000	9углубленн е	3,64,4		7-14тр
168x18x+	10	5,5;	4,07	65000	11	6,17,с1		
168x18M	10	1,78	0,125	65000	1	6,17		
168x18x	10	3,46	0,235	65000		13,48		
168x18x+	10	5,5	15,615	65000	43 новая	46		
168x18x+	20	2,86	0,18	65000	1	18		
168x20-22		5,2	0,310	65000	1			42;25
168x29x	30хгсн2а	2,5	0,245	85000	1	41д		



168x30!!!	35	1,5	0,15	65000	1	13		46
168x35		2,8	0,320	65000	1			42
168x38		5,1	0,6	65000	1			24
170x30x	30x7н7e10ф	1,59	0,34	65000	2	56a		
171x9	32e2	3,93	0,115	63000	1	41a		
175x32x+	30x7н7e10ф	3,22 2,7 3,23 2,53 3,31 2,31 3,3 3,3	2,725	65000	8	56в		
177,8x9,5м+	20	6	0,185	65000	1	22		
177,8x9,5м+	20	3,3	0,14	65000	1	41d		
178x33-36x	30x7н7e10ф	3,23-3,3	0,785	65000	2	56в		
178x40-43x	50e	7,3	1,015	45000	1кор-я	41a		
178x40-43x	50e	4,7	0,68	65000	1	41a		
178x42-44x	50e	7,6	1,115	45000	1 кор-я	41a		
178x42-44x	50e	7,87	1,025	65000	1	41a		
178x43-45x	50e	9,1-11,12	2,99	45000	2 кор-я	41a		
178x43-45x+	50e	8,96-8,95-8,37-6,45-8,4- 8,9-8,87-7,83-8,15-7,58	11,875	65000	10	41a		
180x18x+	50	8,1-7,48-8,05-8,15-6,76- 2,8-6,26-8,25-7,7	4,695	65000	9	26-29, с 1		Б1
180x18x+	08x13	2,58	0,19	85000	1	30		
180x20x+	35	2,3	0,25	65000	1	35		
180x25+	Шх15	2,26	0,22	65000	1	С64 с1		
180x25x	35	1,64	0,175	65000	1	57		
180x30!!!!		3,3	0,360	65000	1			39
188x27-29x	35x	2	0,235	65000	1 новая	13.сб		
194x6x+	09e2c	5,08	0,135	65000	1	5		
198x19м+	20	7,48 7,9 7,6 7,94 7,3 7,1 6,48 7,9 7,45 7,28 7,96 7,6 4,59 7,28 0,95 0,95 1,16	7,935	65000	15	8,31a,с1		
198x19		6,1	0,5	65000		31a		
198x19x	20	5,25-4,79	0,835	65000	2	26		
203x10м+	10	8,68 8,9 8,7 8,53 8,7 8,69 8,6 8,55 7,3 8,8 7,46 8,77 8,5 6,24 8,66 5,6 8,7 8,6 8,13 8,67 7,89 8,5	7,735	65000	21	22		
203x14x	20	3,75	0,245	65000	1	55		
203x40x	50	3-2,65	0,865	65000	2	17		
203x62x+	45хгма	6,98-3,3	2,515	75000	2	41a		
210x70+x	38хгм	2,4	0,735	75000	1	6,41a		
215x8		4,5-3,5	0,335	45000	2	10,56a		
215x20-22м+x	12x2н4a	4,15-6-6,1	0,505	85000		56a		
216x8x	20	4,54	0,285	63000	1	47		
216x18мx	20e2	5,36-4,47-5,2	1,285	65000	3	31б		
219x8x	20	2,8; 0,78	0,17	63000	2	43		
219x8x	20	5,3 ПШ	0,22	45000	1 рыжая	11б		
219x8x+	20	6,46-9,4-1,1-9,3	1,04	63000	4	24,с1		
219x8x+	20	4,77	0,195	63000	1	47		
219x8x+	20	1,66	0,07	63000	1	23, с1		
219x8м	20	3,26-10,27	0,525	65000	2	24,с1		
219x8x+	3сн	3,4 4,6 4,34 4,5 4,6 5,2 5,07 5,14 5,1 4,25 5 5,2 4,76 4,68 5,1	3	65000	15	8,55		
219x8x	20	3,55	0,16	63000	1	58a		
219x8x	20	8,4	0,375	63000	1	51		
219x8x	20	4,24	0,18	65000	1	55		
219x8x	20	4,36	0,18	65000	1 изол	48		
219x8		6 5,38 6	0,7	65000	3	48		
219x8x+	20	9,5-9,7	5,06	65000	11	41		
219x8+		3,5-12,37-12,37	1,155	65000	3	41		
219x8м	20	11	0,455	65000	1	24		
219x8мx	20	5,43-5	0,415	65000	2	43		
219x8		9,26-8,8-8,4-7,4-1,7-1,7- 1,7	1,665	65000	7	26,с1		
219x9	45	1,15 муфтой	0,06	63000	1	С64		
219x9x	10	1,67	0,07	35000	1 рыжая	26,с1		
219x9x+	20	7тр-11,6; 11,55;11,54;11,25;11,57; 10,35;10,6;6,17; 11,57;11,57;4,96	8,09	65000	17	23		
219x9x	20	9,7 9,53 9,99 9,85 9,9	2,23	45000	5 рж	23		
219x10	20	0,44	0,040	63000	1	С64		
219x10м	20	3-0,6м;2-0,58м;0,5-0,5- 0,33	0,205	63000	8	59		
219x10м	20	0,58-0,53-0,66-0,77-0,27- 0,34-0,4-0,34-0,8	0,235	63000	9	58		
219x10сx+	20	10,2 9,47 9,16 10,1 10,14 10,2 10,2 9,96 10,04 10,5 10,1 10,35	6,17	65000	12 изол	49		
219x10сx+	09e2c	10,35	0,535	65000	1 изол	26		
219x10x+	20	2,58-2,88-3,04-3,1-2,8- 2,8-2,98	1,07	65000	7	58a		
219x11м	20	0,7-0,7-0,55-0,55-0,5-0,5- 0,5-0,5-0,5-1;0,66	1,265	52000	25	60		
219x11м	20	1,15-1,15-0,7	0,12	65000	3	60		

219x11	20	0,7	0,18	65000	1	60		
219x11м	20	1-2	0,08	65000	2	59		
219x11м+	20	1-1,15-0,95-1,95-1,19-1,6-0,95-0,8-0,32-0,3	0,52	65000	10	58		
219x11м	20	0,97-0,64-0,9-0,3-0,65-0,67-0,52-0,4-1,7	0,36	65000	10	58		
219x11м	20	1,05-0,97-0,94	0,145	65000	3	58		
219x11+		2,44	0,135	65000	1	26		
219x12x	20	6,1-3,5	0,310	65000	2			б
219x12x	20	7,6	0,47	65000	Imp			19
219x12м	20	!!0,6-0,8	0,065	65000	2	60		
219x12x	15z	3,69	0,21	65000	1	35		
219x12x+	20	10-10,2-3,1-1,17-9,85	2,7	65000	6	34,с1		
219x12x	20	9,2-9,57	1,16	65000	2	26		
219x12		5,57 5,1	1,03	65000	2	28		
219x13		13,3-11,5-11,4-11,3; 13,36-13,49-13,4-13,5-13-12,6	8,295	65000	10			21,20б
219x14x+	20	8,1-8,05	1,135	65000	2	24		
219x14x	20	7,15-7,8-7,07	1,58	65000	3	48		
219x14x	2	10,17 9,7 10,55 9,08	2,745	65000	4	26		
219x14		9,25 10,9 7,1 11,27 7,98 10,8	4,24	65000	6	26		
219x14м	20	1	0,075	65000	1	57		
219x14x	20	10,45	0,745	65000	1	23		
219x14м	20	8	0,565	65000	1	5		
219x14	20	1,46	0,105	65000	1	С1		
219x17мх+	09z2c	6,45ржс-0,38-1,43	0,1	45000		26		
219x17x+	20	11,57;11,8;11,5;11,95;11,97;11,6;11,9;11,85;11,8;12,1;11,85;11,5;11,73;11,77;11,73;11,8;11,97;11,75	17,48	65000	18	41в		
219x17x+	45	3,49	1,505	65000	5	56		
219x17x	20	2,55-2,28	0,4	65000	2	58а		
219x17x+	45	6-3,5;2,8	2,03	65000	7	8,55		
219x17м	45	3,2	0,28	65000	1	31б		
219x17x	45	2,3-1,75	0,33	65000	2	58а		
219x18x+	45	3,49	1,245	65000	4	56		
219x18x	45	3,5	1,235	65000	4	8,55		
219x18м	20	8,85 8,94 8,66 9,04	3,195	65000	4	5		
219x18м	13хфа	8,98-2,67	1,015	65000	2	24		
219x20мх+	09z2c	11,2;1;11,16;11,25	3,22	65000	4	34		
219x21		5,65	0,57	65000	1	13		
228x85x	38x2н22ма	1,1-4,06	1,57	85000	2	41а		
228x60x	35	6,8-6,77	3,43	75000	2	30		
228x65x	40	6,8-6,55-5,3-6,77-6,15	11,64	75000	7	30		
228x70x	40	6,8	1,84	75000	1	30		
228x75x	40	6,77	1,93	75000	1	30		
243x20м	12x3гнфба	3,43	0,37	65000	1	8,55		
245x10x	20	3,7	0,22	65000	1	55		
245x14x	40X	4,8-6-6,4	1,385	65000	3	28		
245x15x	35хмфа	11,65-13,45-11,2-9,6-9,8-10,36-10,95	5,45	65000	6			21,20б
245x15x+	35хмфа	11,05-9,77-10,6-11,24-11,47-10,57-8,65-11,2-11,1-11,3-10,89-10,95-10,1-10,3-13,37-11,7; 13,37	14,95	65000	16			21
245x16м	35	1,95	0,18	65000	1	58а		
245x16x	14z2	10,4-10,89-6,5-8,8-5,9-10,9	4,27	65000		31б		
245x16мх+	20	7,76	0,73	65000	1	17а		
245x17x+	15z	3,85	0,38	50000	1 ржс	13		
245x17м	12x3гнмв	2,3	0,21	85000	1	58а		
245x17x	28x3снмвф а	3,39	0,34	65000	1	13		
245x18м	12x3гнмфса	3,27	0,32	75000	1	58а		
245x18x	10	5,34	0,55	65000	1	17а		
245x22		2,23-2,13-2,22	0,785	70000	1	58а		
245x73x+	40хн2ма	5,28	2,43	85000	1	41а		
250x50-60с+	60	7,9 7,9 7,35 6,8 6,86 8,4 8,18 8,33 8,8 8,42 6,46 7,93 8,37 7,68 8,44 8,7 8 8,7 7,94 8,4 8,08 8,54 8,85 3,5 8,25 8,56 8,6 8,22 7,6 6,24 8,05 8,49	62,7	80000	32	17а		
251x40x	20	5,4-3,09	1,71	75000	2	16		
268x10x	20	4,25	0,15	63000	1	47		
273x8xc	20	11,29 11,82 11,25 11,68 11,44 11,36 11,17 11,56 11,66	5,7	65000	9 ВУС	64		
273x8x+	20	1,04-8	0,345	63000	2	24,с1		
273x8		2,3	0,18	50000	1	24		
273x8x	09z2c	4,1	0,2	65000	1	24		
273x8м+	13хфа	2,56 3,66 3,1 2,74 2,8 3,6	0,98	65000	6	57		
273x9м+	20	9,84	0,54	63000	1	11а,64		

		5,74-9,3-10-9,2-8,8-8,7-7,55-10,78-9,8-11,35-6,2-8,13-9,7		63000	13	11а,63		
273x9м+	20		6,65					
273x9х	10	9,24	0,555	35000	1 ржавая	24		
273x9х+	10	4,84	0,29	63000	1	48		
273x9м	13хфа	2,8	0,17	65000	1	57		
273x9м	13хфа	7,08	0,42	65000	1	29		
273x9х	20	1	0,055	65000	1	31б		
273x10	20	6,5-9-1	0,16	63000		6,56а,56		С78;68
273x10х	20	7,6	0,5	63000	1			
273x10		0,5	0,035	63000	1	60		
273x10м	20	0,38	0,035	63000	1	58		
273x10м	20	1,6	0,1	63000	1	48		
273x10х+	20	8,23	0,555	63000	1 отсл	11в,31а		
273x10+		0,5	0,04	65000	1	С64		
273x10х	60	9,9рж-6,86-9,1	1,71	40000	3	37		
273x10х	13хфа	2,3	0,155	65000	1	31б		
273x10х+	09з2с	6,77	0,42	65000	1	26		
273x10х	20	3,84-9,33-10,65	1,515	65000	3	34		
273x10х+	20	10,5 7,67 11,1 11 11,68 10,6 10,6 8,37	5,14	65000	8	28		
273x10х	20	10	0,55	65000	1	28		
273x10		9,35	0,61	65000	1	29		
273x10м	20	0,8	0,06	65000	1	57		
273x10м	20	8,2	0,52	65000	1	24		
273x10м	13хфа	8,67	0,56	65000	1	64		
273x10+	20	3,4	0,225	50000	1	24		
273x10х	20	2,5;2,2;2,5;2,07;1,9;1,77; 3,16;2,5;2,28;2,16;2,97;2, 8;3,25;3,67;3,6;3,3;3,2;2, 8;2,8;3,75;3,65;2,4;2,8;2, 9;3,13;2,7;2,7;3,23;2,18;2 ,26;2,6;2,4;2,141;8;3,26	6,12	65000	35	58а		
273x10х	09з2с	2,58	0,185	65000	1	58а		
273x10х	09з2с	2,2	0,145	65000	1	58а		
273x11х	20	0,7	0,055	65000	1	57		
273x12х+	20	6,3	0,485	63000	1	17а,56а		
273x12х+	10хснд	4,6	0,37	65000	1	31в		19
273x12+	15зс	3,73	0,335	65000	1-----	2,6		С32
273x12х+	30хгса	11,8	0,93	65000	1			
273x12х+	45з	10,4-10,4-11	3,235	65000	3	21,31		61
273x11-12м+	20	2,35	0,140	65000	1	60		
273x12+	20	2-0,5м;1-1,25м	0,165	65000	3	60		
273x12		0,5-1,6-1,1-1,3-0,6-0,55- 0,6-0,6-0,6-0,55-	1,955	65000	35	60		
273x12м	20	1,25-0,55-0,4-1,05-0,35- 0,7-1-1,25-1,25-1,55-0,5- 0,9-0,9-2	0,95	65000	13	60		
273x12м	20	0,95-0,95	0,115	65000	2	59		
273x12м	20	1,03-1,05-2,25	0,32	65000	3	59		
273x12м+	20	1,74-0,65-1,25-1,25-1,25- 1,6-0,3-0,5-0,5-0,9-0,95- 0,5	0,92	65000	12	58		
273x12м	20	1	0,075	65000	1	58		
273x12х+	20	2,68	0,24	65000	1	17а		
273x12х	20	6	0,475	63000	1	48		
273x12м+	09з2с	11,57 11,7 11,35 11,5 11,5 10,8 9,15 8,86 8,07 9,2 10,15 8,76 8,13 8,9 9,6 8,84 9,2510,3 11,1 10,6 11,4 11,3 11,67	18	65000	23 изоляция	23		
273x12х+	09з2с	7,95	0,6	65000	1	11а,64		
273x12х	25	7,9 отсл	0,59	50000	1	24		
273x12х	20	8,1	0,67	65000	1	24		
273x12х	20	4,5	0,41	65000	1	24		
273x12		3,8	0,29	65000	1	12		
273x13х+	20	2,76	0,205	63000	1	28,56а		
273x14		0,6-2,6-0,6	0,325	65000	3	60		
273x14		0,45-0,45	0,08	65000	2	59		
273x14		1,5-1,04	0,22	65000	2	59		
273x14м	20	0,2	0,025	65000	1	58		
273x14м+	13хфа	5,67-7,13-7,4-7,07-8,04- 7,2-7,1-11,29-10,2-10,05- 11,5-11,2-11,5	9,835	63000	19	51а		
273x14м+	20	7,48	0,67	65000	1	64		
273x14х	20	2,7	0,255	65000	1	58а		
273x14х	20	11,2	1	65000	1	64		
273x14-15м	20	0,6-1,15	0,16	65000	2	60		
273x15		2-2,05	0,23	65000	2	60		
273x15х+	15зс	5,17	0,505	65000	1	48		
273x15		1,3-1,15-0,6-0,8-0,6-0,55 0,7-0,75-0,95-0,85-0,8- 0,95-0,9-0,95-1,1-0,85-0,8	0,45	65000	6	60		
273x15		1,4-0,3-0,5	0,865	65000	11	60		
273x15		1,06	0,185	65000	3	58		
273x15		1,06	0,095	65000	1	58		
273x15м	20	0,95	0,08	65000	1	58		
273x15х+	20	11,4-10,57	2,15	65000	2	31в		

273x15x	20	10,36-11,3	2,32	65000	2	31б		
273x15x	20	3,75	0,38	65000	1	55		
273x16		0,55	0,07	65000	1	60		
273x16x+	15з	11,5	0,535	63000	1 ржс	51а		
273x16-18x	40	4,12	0,45	63000	1	35		
273x17		4	0,43	65000	1	С64		
273x17x+	35	1,76-1,5	0,35	65000	2	31б,58		
273x18a+	20	10,73-5,16-11,89-11,87-0,75	4,85	65000	5	25,26,20б,С1		
273x18x	20	3,74	0,435	65000	1	58а		
273x24		1,14	0,19	65000	1	58а		
273x25-28M+	20	0,47-0,8-0,92-0,77-2,12-2,9-0,84-2,05-0,88-1,9	2,4	65000	11	60		
273x25-30M	20	3,15	0,54	65000	1	60		
273x26		1,6-0,45	0,315	65000	2	60		
273x26M	20	1,3	0,215	65000	1	60		
273x26		1,2-1,5-2,75	0,85	65000	3	61		
273x26M+	20	0,6-0,37-0,4	0,18	65000	3	58		
273x26		0,77-0,7-0,29-0,4	0,325	65000	4	58		
273x26M	20	0,98	0,16	65000	1	57		
273x26-27M	20	2-2,1	0,7	65000	2	60		
273x26-27M	20	2,4-0,7-1,05-1,1-0,8	0,975	65000	5	59		
273x26-28M+	20	2-1	0,51	65000	2	60		
273x26-28M	20	1,6-1,6	0,37	65000	2	60		
273x26-28M	20	0,65	0,11	65000	1	60		
273x26-28M+	20	1,6-0,9	0,435	65000	2	60		
273x26-28M	20	0,7-1	0,29	65000	2	58		
273x27		2,05-2,9-1,2	1,33	65000	3	60		
273x27M	20	1,3-1,1-2-1,1-2	1,26	65000	5	60		
273x27M	20	2,5-0,85-0,85-1,85-1,13-0,75	1,245	65000	6	60		
273x27M	20	1,8-1,15	0,49	65000	2	60		
273x27M+	20	0,65-1,9-1,65-1,15-0,9-1,6-1,1-0,6-1,2-1,1-1,15-1,1-2,3-1-1,1	2,32	65000	11	60		
273x27M	20	4-1,1M;0,7-1,2-1,5-0,8	0,69	65000	4	60		
273x27M	20	1,1-1,1-1,1-1,2-2,3	1,44	65000	6	59		
273x27M	20	1,45-0,75-0,7-1,1-1,1-1,1-0,7-0,7-2-1-2,45	2	65000	10	58		
273x27-29M	20	1,9	0,32	65000	1	60		
273x27-29M	20	1,5-0,9-1,1	0,645	65000	3	59		
273x27-29M	20	0,7	0,115	65000	1	58		
273x27-30M	20	0,9	0,165	65000	1	60		
273x27-30M	20	1,17	0,18	65000	1	60		
273x27-30M	20	1,1	0,18	65000	1	58		
273x27-32M	20	1,15	0,195	65000	1	60		
273x28M+	20	1,7-3-0,68	0,845	65000	3	60		
273x28M	20	1,77	0,3	65000	1	60		
273x28M+	20	0,88	0,2	65000	1	61		
273x28M	20	1-0,65	0,26	65000	2	61		
273x28M	20	0,7	0,14	65000	1	61		
273x28M	20	1-1,55	0,475	65000	2	59		
273x28		1,05-1,6-1,05-1	0,805	65000	4	59		
273x28x	3сн	8,7	1,505	65000		24		
273x28M	20	6,45	1,075	67000	1	34		
273x28M	30хзса	8,7	1,535	100000	1	31б		
273x33-36+		0,5-0,5-0,6-0,6	0,48	75000	4	61		
273x34		1,09	0,22	75000	1	60		
273x34		0,7	0,14	75000	1	61		
273x34		0,65	0,135	75000	1	58		
273x35		1,6	0,19	75000	2	58		
273x35+		0,65	0,13	75000	1	60		
273x37		0,8-1,1	0,415	75000	2	61		
273x37		1,05	0,235	75000	1	58		
273x37		0,7	0,15	75000	1	58а		
273x38		0,85-0,75	0,36	75000	2	60		
273x38		0,7-1,3-0,7-1-0,9-0,7-0,9-0,5-0,75-1,15	2,557	75000	10	61		
273x38		1,6	0,36	75000	1	61		
273x38+		0,65-0,9-0,9-1-1	0,98	75000	5	59		
273x38+		0,7-0,8-1,05-1,05	0,81	75000	4	58		
273x38		0,48	0,11	75000	1	58		
273x38		0,67-1-0,5-0,7-0,7-0,7	0,94	75000	6	58а		
273x38		1,15	0,255	75000	1	58а		
273x88x+	45	3,47-3,6-3,2-3,43-3,56-3,6-3,8	10,63	75000	7	53		
276x11x+	20	7,39 отел-6,58-5,65	1,51	63000	3	11в,31а,47		
286x17x+	35	6,76 6,78 6,7 6,75 6,8 6,8 6,68 6,7 6,7 6,48 6,7	8,245	65000	11	46		
286x17M	35	6,75-6,75-6,47-5,64-6,7	3,585	65000	5	46		
299x10x+	50г	8,7 7,7 9,04 9 9,28 8,1 8,86 8,6 9,85 8,05 7,6 10,6 9,55 9,15 9 8,98 9,9 9,8 10,2 8,85 10,2 9,9 9,35 9,27 9,8 9,65 10,7 9,7 6,5 10,8 10	52,85	65000		20,206		

		11,15 8,1 10,37 10,65 10,15 8,97 8,6 10,35 8,75 8,75 8,8 8,54 8,2 10,6 9,85 10,2 11,6 9,9 9,75 9,6 11,58 10,68 9,7 9,25 11,9 11,6 9,5 9,6 9,07 9,38 11,87 10,5 11,18 11,6 9,97 10,28 9,7 1 1						
299x12x	50г	2,5	0,185	65000	1	20,206,с1		
299x15x+	20	1,99-1,5	0,38	65000	2	57		
323x18		3,14	0,41	65000	1	58a		
325x8x	20	9;10-8,9	2,405	63000	2			Бег2
325x8м+	20	0,94	0,07	63000	1	11a,56,с1		
325x8x+	20	3	0,205	63000	1	17a		
325x8x	20	7,5	0,44	63000	1	11б		
				63000	4	37		
325x8x+	20	11,1z-10,5-10,86z-10,64	2,69		Ви.кер.м.п.			
325x8-10		9	0,7	63000	1	11б,64		
		2,9 2,76 3,26 4,3 3,7 3,5 3,94 3,3 2,7 2,84 3 3,35 2,94 2,7 2,74 3,4 3,7 4,2 4,13 2,87	4,215	65000	20	57		
325x8м+	13хфа							
325x8м+	13хфа	7,9	0,5	65000	1	64		
325x8м	20	3,99	0,27	65000	1	64		
325x8x	20	2,7 2,37 2,2 2,67	0,635	63000	4	58a		
325x9x+	20	0,34	0,05	63000	1	11б,56, с1		71
325x9x	09z2c	2,25-3,7	0,405	65000	2	58a		
325x9м	13хфа	6,04	0,43	65000	1	29		
325x10x+	20	6	0,475	65000	1	51a		
325x10		2,55 ну		65000	навары	11a,56		
325x10		11	0,855	65000	1 изол	28		
325x10x	25	2,94	0,23	65000		64,13		
325x10x	20	3,22	0,275	65000		17a		
325x10x	20	3,36	0,24	65000	1	12		
325x12м+	09z2c	1,96	0,2	65000	1	51a,с1		
325x14x+	20	5,1-4,25	1	65000	2	6,56a		
325x14x+	20	11,2	1,2	65000	1 изол	37		
325x14x+	09z2c	7,36	0,785	65000	1	9,64		
325x14		2,48	0,26	65000	1	41б		
325x14м+	20	6,15 7,36	0,915	65000	2	34,51a		
325x14м	20	8,7	0,775	65000	1	31в		
325x15м	20	1,3-0,5-0,5	0,260	65000	3	60		
325x15м	20	1,3-0,45	0,19	65000	2	61		
325x15м+	20	0,5-1,25-1,25	0,325	65000	3	59		
325x15м	20	0,25-0,8	0,12	65000	2	59		
		1,3-1,2-1,25-1,25-0,5- 0,35-0,3-0,9-0,5-1,25- 0,45-1,3	1,19	65000	12	58		
325x15м+	20							
325x15м	20	0,4-0,9-0,53-0,58-0,3-0,58	0,250	65000	6	58		
325x15x	35	1,78	0,2	65000	1	58a		
325x15x	35	2,18	0,25	65000	1	58a		
325x15x+	09z2c	5,8	0,665	65000	1 изол	17a		
325x15x	20	4,18-2,88	0,8	65000	2	12		
325x16x+	09z2c	4,14	0,49	65000	1	11a,64,56a		
325x18x+	20	10,5-6,25	2,28	65000	2	17a,41г,с1		Б
325x18м+	20	5,2	3,76	65000	5	31a		Б2
325x18м	20	4,05	0,54	65000	1	13		
325x19x	10	5,95	0,88	65000		17a		
325x20м+	15гс	1,97	0,3	65000	1	58a		
325x20+		2,65-1,33отел	0,595	65000	2	57		
325x20	09r2c	1,7	0,26	65000	1	58		
325x20м	30хгсн2a	5,45	0,85	85000	1	17a		
325x21+		3	0,46	65000	1	56		
325x24x	45	1	0,18	65000	1	58a		
325x25 (38)+		0,25	0,06	65000	1	60		
325x27		0,85-0,8	0,33	65000	Гн края	58		
325x31-36		0,9	0,215	75000	1	59		
325x32+		0,9	0,21	75000	1	59		
325x32		1,18	0,23	75000	1	58		
325x33-35		0,75-0,7	0,35	75000	2	61		
				75000	2отверсти	60		
325x34		0,75	0,355		я			
325x34-36		0,85	0,215	75000	1	60		
325x35		0,8-0,6	0,34	75000	2	60		
325x35		1,6	0,39	75000	1	61		
325x37		0,8	0,22	75000	1	60		
325x37		1,05-1,15	0,6	75000	2	58		
325x38		0,8-0,28	0,305	75000	2	С64		
325x38		0,8	0,215	75000	1	60		
325x38+		1,2-1,4-1,15	1,05	75000	3	60		
325x38		1,1-0,8-0,45	0,66	75000	4	60		
325x38		2,48-2,3-0,95	1,55	75000	3	58		
325x38		0,75	0,415	75000	1	58a		
325x40		1,15	0,33	75000	1	60		
325x40		0,75-0,77	0,385	75000	2	60		

325x40		0,84-0,7	0,41	75000	2	60		
325x40		1,3	0,37	75000	2	60		
325x40		0,6-1-0,5	0,58	75000	3	60		
325x40		0,58-0,6	0,345	75000	2	60		
325x40+		0,57	0,165	75000	1	61		
325x40		0,9	0,28	75000	1	58		
325x40+		0,27-0,6	0,265	75000	4	10,c5		
325x40		1,2	0,335	75000	1	57		
325x40-45		0,75-1,35	0,61	75000	2	60		
325x42		0,7	0,2	75000	1	60		
				75000	3	60		
325x42		1,8-0,85-1,5	1,25			попер.шов		
325x42		0,98-0,67-0,95	0,695	75000	3	60		
325x42		1,28-1,48-0,67	1,005	75000	3	60		
325x42		1,4-0,77	0,825	75000	2	60		
325x42		1,35-1,35	0,865	75000	2	60		
325x42		1,55	0,46	75000	1	58		
325x43-45		0,8	0,255	75000	1	61		
325x44		1,9	0,59	75000	1	61		
325x44		0,9	0,285	75000	1	59		
325x45		0,8 –(попер.шов, 0,4см от торца)	0,28	75000	1	60		
325x45+		0,4-0,37	0,245	75000	2	60		
325x45x+	20	1,86	0,62	75000	1	7,58a,13		
325x45x+	40	1,5-1,66	1,02	75000	2	6		
325x48-50		0,7-0,7-0,35-0,6-1,24- 1,14-1,13	2,025	75000	7	58		
325x50+		0,67	0,22	75000	1	58		
325x50m+	20	2,08	0,7	75000	1	58a		
325x50-52x+	40	1,84-1,06	1,015	75000	2	6		
325x62+		0,75;1,05;0,75;0,8;0,7;0,7 5;0,7;0,7;0,75;0,7;0,75;0, 7;0,75	4,1	75000	13	58a		
330x17x	28X3CHMB ФА	3,25	0,43	85000	1	58a		
355x18-20x+	15z	10,73-3	1,935	65000	2	51a		
377x9cx+	20	9,77; 9,69; 10,35;9,96; 10,84;11,4;11;11,3;11,64; 11,5;11,54;11;10,9;11,43; 11,9;11,35;11;11,29;11,6 9;11,45;11,18;11,2;11,1;1 0,47;11,26;11,1;11,29;10, 33;11,45;10,36;10,86;10, 67;10,6;10,58 10,56 10,39 10,3 10,52 11,2 11,68 11 11,1 11,49 10	41,2	68000	45	8a,49		
377x10x	20	7,45-5,86	1,15	65000	2	17a		
377x11		0,2	0,02	65000	1	41a		
377x12m	20	0,05	0,04	65000	1	58		
377x12x+	45z	7,5	0,825	65000	1	37		
377x12x	20	9,04	0,915	65000	1	21		
377x13-15x	20	5,06	0,62	65000	1	17a		
377x14m	20	11,57	1,47	65000	1	64		
377x14-15x+	20	3,95-3,48-4,57-4,3-4,1- 4,2-4,5-3,9-4,47-4,54-4,5- 4,24-4,26-4,76-4,3-4,25- 3,5-4-3,2-3,76-4,15-4,4- 3,86-4,6-4,6-4,2-4,17-3,5	15,26	65000	28	14		
377x15m	20	1,2	0,165	65000	1	60		
377x15m	20	0,5-0,5	0,14	65000	2	60		
377x15m		0,5	0,07	65000	1	60		
377x15m	20	0,5-0,45-0,35-0,35-0,23- 0,24	0,195	65000		60		
377x16m	20	9,1-7,6	2,41	65000	2	64		
377x17+		0,45	0,1	65000		Готверсти е	60	
377x17c	20	7,16-1,43	1,275	65000	2	31в		
377x17-20+		2,1	0,35	65000	1	60		
377x19+		1,6	0,24	65000		60		
380x18x	20	1,05	0,17	65000	1	57		
408x21x+	15z	10,7-10,8;8,1	12	65000	7	11в,41д,64,31a		Бем2
426x9+		1,76	0,17	63000	1	8a		
426x9m+	09z2c	4,75-2,9-7,1	1,125	65000	Зновая	20a, 17a		
426x9mx+	09z2c	6,78 9,23 2,04 7,88 8,5 8,36 7,9 7,98 8,09 – эллипс с одной стороны	6,5	65000	9 новая	20a		
426x10x+!!!	25	1,72-1,8	0,265	63000	2	17a		
426x10cx+	20	11,57 8,95 9,38 9,5	5,235	65000	6	20z,c1		
426x10x	10	9-8,4	1,765	65000	2	20z,c64		
426x10x	20	9,5	0,975	65000		51a		
426x10	20	1,39	0,135	65000	1	C1		
426x10x	20	4,95	0,495	65000	1	56a		
426x10x	20	3,6	0,385	65000	1	17a		
426x10-12+		6,28	0,780	63000	1	11a,31a		
426x12		4,04	0,45	65000	1	17		

426x13M	20	0,33	0,07	65000	2	58		
426x14M!!!!	20	2,9-2,15	0,56	65000	2	60		
426x14M+	09e2c	2,45	0,32	65000	1	11a		
426x14x+	09e2c	2,02-1,99	0,57	65000	2	58		
426x14x+	09e2c	6	0,905	65000	1	17a,11e		
426x14x	09e2c	3,62	0,53	65000	1	17a		
426x14x+	09e2c	1,24-1,58	0,4	65000	2	58a		
426x14x	09e2c	3,28 2,98	0,9	65000	2	58a		
426x16M+	20	1,2-1-1,4	0,55	65000	3	60		
426x16M+	20	1,8-4-0,95-1,2-1-1,85	1,335	65000	6	60		
426x16M	20	1,3-0,8	0,36	65000	2	60		
426x16M	20	1,2-0,55-1	0,15	65000	3	60		
426x16M	20	0,8	0,110	65000	1	60		
426x16M	20	0,75	0,13	65000	1	60		
426x16M	20	0,8-1,85	0,42	65000	2	60		
				65000	1	60		
426x16M	20	1,55	0,25					
426x16M	20	1,3-0,45	0,33	65000	2	58		
426x16M+	09e2c	2,78омсн-1,46	0,69	65000	2	17a		
426x16M	20	2	0,355	65000	1	C5		
426x17x	30x3мф	11-8,3;8;7,4;8,6	20,125	85000	14	11б,31a		B1
426x17M	20	1-1,15	0,33	65000	2	60		
426x17		1	0,18	65000	1	60		
426x17M	20	0,9-1,17	0,39	65000	2	60		
426x17M	20	0,45-0,4	0,14	65000	2	60		
426x17M	20	2,3	0,37	65000	1	60		
426x17M	20	2-0,7	0,445	65000	2	58		
426x18		0,65-0,5	0,2	65000	2	60		
426x18M	20	1,2	0,21	65000	1	60		
426x18M	20	1,4-1,3	0,615	65000	2	60		
426x18		1,48	0,29	65000	1	59		
426x18M	20	0,75	0,14	65000	1	58		
426x20		4,66	0,935	65000	1			B2
426x20		1,38	0,27	65000	1	60		
426x20+		1-2,15	0,62	65000	2	60		
426x20+		1-0,47-0,4	0,365	65000	3	60		
426x20+		1-2,6	0,75	65000	2	60		
426x20		2,89-1,95-1,5	1,285	65000	3	58		
426x20M	09e2c	8,24-11,5-12-11-10,9-11,6-11	14,93	67000	7	50		
426x20-24		1,1	0,245	65000	1	60		
426x21		1,5-1,48-2,35-1,4	1,315	65000	4	60		
426x21		1,4-1,15	0,515	65000	2	60		
426x21		1,55	0,33	65000	1	60		
426x21		2,33	0,46	65000	1	60		
426x21+		0,95-1,35-2,9-0,95-0,95-1,7-1,32-1,24-0,59-0,57-1,64-0,5	3,04	65000	12	60		
426x21		0,94-0,9-0,75-0,69-2,4-1,3-1,05-0,9-2,4-0,8-1,4-1,8-2,47-2,47-2,45-0,98-0,87-0,94-2,6-2,5-1,05-0,9-0,77-2,48-0,8-0,9-0,86-1-1,3-0,9-1,04-1,5-1,59-1,6-1,06-1-1,02-1,53-0,65	10,32	65000	29	60		
426x21		1,2-1,15-2,55-1,04-2,45-2,53-0,9-1-1,05-1,16-0,85-1,5-1,3-2,5-2,7-1,3-1,04-2-1,4-0,99-1,3-1,3-1,52-1,04-0,95-1,2-0,97-1,2-1,4	9,265	65000	28	60		
426x21		1,8-1,75-2,65-1,35-1-2,5-2,65-1,35-1	3,345	65000	9	60		
426x21		0,9-1,6-1,35-0,8-1,4-0,6-2,45-1,25-1,3-2,64-1,2-1,2-0,35	4,920	65000	17	60		
426x21		1,2-1,15-0,9-1,5-2,8-2,75-1,6-1,7-0,7-1,3-1,7-0,9-0,4-0,45-1,55-0,85	4,345	65000		60		
426x21		1,15-1,15	0,48	65000	2	60		
426x21		1,35-2,65-2,85-1	1,675	65000	4	60		
426x21		2,85-2,4-0,95-1,4-0,85-0,65-1-1-1-2,8	3,995	65000	10	61		
426x21		1,35-2,6-2,8-0,75	1,535	65000	4	59		
426x21		2,95-1,7-1,3	1,265	65000	3	58		
426x21		1-1-2,9-2,04	1,33	65000	4	58		
426x21		2,6-1,65-1-1,5-1,5	1,95	65000	6	58a		
426x22M	20	1,1	0,185	65000	1	60		
426x22		1,14-1-1,15	0,79	65000	3	60		
426x22+		1,1-1,05-2,55-2,6-1,1-1,14-2,5-1,05-1,3-1,03-1,1	3,615	65000	11	60		
426x22M	20	0,4-0,4	0,16	65000	2	60		
426x22		0,8-1,12	0,435	65000	2	60		
426x22		1,5-1-1	0,75	65000	3	60		
426x22		2,5-1,1	0,765	65000	2	60		

426x22		2,5-2,4	1,07	65000	2	61		
426x22		1,6-1,35	0,63	65000	2	58		
426x22		1,2	0,275	65000	1	58		
426x24x	12цф	10,6 11,73 11,73 11,75 11,62 11,75 11,69 11,73	22,03	65000	18	51a		
426x25мх+	09e2c	2,2-3,4ну-2,53	2,1	48000	3	8, c6		
426x25х+	09e2c	2.35-2,84-3,7-4,57-1,76	3,875	65000	5	C5		
426X30м+	13ГФА	27mp-3,3; 3,28;3,27;3,27;1,88;3,27; 3,29;3,04;3,2;3,2;3,25;3,1 3	36,625	75000	38	12,13		
426x50+		5-7	9,16	90000	4	12,13		
430x12м	45	5,6	0,69	65000	1	17a		
430x13		8,9	1,13	65000	Изол-----	20в		
430x15х+	20	8,25	1,305	65000		17a		
430x16-17м	20	1,7	0,295	65000	1	41a		
430x17м	20	2,5	0,43	65000	1	56a		
435x14x	09e2c	5,8	0,835	65000	1	51a		
460x75		3,47	2,7	88000	1	C5		
465x38x	20	0,65	0,26	75000	1	57		
465x55-60		4,71-1,55	2,9	88000	2	16,c5		
465x55-60		4,35-2,48-0,48	4,27	88000	3	16,c5		
465x57		4,17-4,05	4,775	75000	2	32в		
465x75-83		2,3	1,7	88000	1	C5		
465x75-85		5,5-4,93	8,145	88000	2	16,c5		
465x78+		4,4-0,37	3,58	75000	2	56б,c64		
465x80м	38x2н2ма	0,8	0,65	90000	1	C64		
465x80		3,35-2,85-5,14-1	9,36	88000	4	16,c5		
550x25+		3,55-4,09-4,08-4,05- 1,26	8,355	75000	6	C5		
630x28		2,55	1,11	75000	1	56б		
630x28+		1,65-1,65-1,23-1,25-1,63	3,195	75000	5	14		
630x30+		1,4-2,7	1,8	75000	2	C5		
630x30+		6,8ну(3,57)	3,015	75000	1	31в		
720x70-75		0,4	0,455	69000	1	56б		

### Труба котельная

#### Труба крекинговая

152x10мсх+	15x5м	12,2	38,485	125000	90	39		
------------	-------	------	--------	--------	----	----	--	--

#### Труба КВД

20x2x	15x5м	6	0,033	110000	новая	20,19,18		
20x2,5мх	15x5м	4	4,068	110000	новая	C5		
25x2мх	15x5м	11,9	0,15	110000	новая	64		
25x3м+	12x1мф	6-9	0,82	100000		20		
25x3хс	12x1мф	5,2-6	1,045	100000		42		
25x4м+	20ПВ	5-10м	0,14	48000		C5		
28x3,5хс	12x1мф	5,7	1,75	100000			32	
28x5x	12x1мф	7,4	0,11	95000			21	
32x3,5x	12x1мф	4,2	0,075	95000			21	
32x3,5x	12x1мф	4	0,085	95000	1		21	
32x4x	12x1мф	3,5	0,125	95000			21	
32x4x	12x1мф	2,5	0,06	95000			21	
32x4м	12x1мф	4,3-5,3-5,9	0,05	110000	3	20a		
32x4м	12x1мф	6,5	0,43	95000			21	
32x4x	12x1мф	5,5-8	0,225	95000			29	
32x4,5м+	12x1мф		0,045	110000	6	20a		
32x5x	12x1мф	7,5-8,5	0,060	100000	3	20		
32x6м+	20	9-11	1,71	100000		49		
32x6м+	12x1мф	7	0,02	100000	1	20		
32x6x	12x1мф	5,6-8,9	0,945	100000			30	
32x6мх	12x1мф	3,7-4,5	1,03	100000			35	
32x7мх	12x1мф	9,8	4,34	100000			15	
36x5хс+	12x1мф	3,9-5,5	4,71	100000			35	
38x4хс	12x1мф	5,5-6	0,42	100000			19	
38x5+	12x1мф	3,8(ен)-5,27	0,04	42000	2	11,20z		50B,60Г
38x5м+	12x1мф	9,3-9,7;5,2-5,5	0,67	100000		20a		
38x5хс	12x1мф	8,85-10,2-7,6	0,105	100000	3		30	
38x5хс	12x1мф	7,8-8,8	0,575	100000			29	
38x5,5x	12x1мф	4-6	0,36	95000			29	
38x6+	12X1MФ	5-9	0,16	57000	4шт			
38x6x	12x1мф	9	0,120	100000	4-----			C61
38x6x	12x1мф	9,6	0,235	95000			21	
38x7x	12x1мф	6	0,05	100000	2	34		
40x9	12x1мф		0,025	100000	-----			б
42x4,5x	12x1мф	7,5	0,705	95000			29	
42x6сх	12x1мф	1mp-9,9;11,4;9,27	1,217	100000			15	
42x7сх	12x1мф	5,6	0,545	100000			25	
42x7,5м+	12x1мф	8-8,5	1,065	100000		19	17	14
45x4хс	12x1мф	6,5	1,38	100000			10	
45x4хс	12x1мф	8,6-11	0,815	100000			29	
45x4сх	12x1мф	6,2-6,5	3,52	100000			10	
45x5сх+	12x1мф	5,8-7,3	2,96	100000			15	
50x4,5+	12x1мф	7	0,165	100000	Попер.шов	22	18	34
50x11мх	12x1мф	6,7-10,7	9,865	100000			15	



51x5,5м	12x1мф	5гн(2,5м)	0,034	100000	1	20г		59
54x6cx	12x1мф	8	1,67	100000			15	
57x3,5xc	12x1мф	5-5,4	1,62	100000			10	
57x3,5xc	12x1мф	7,5-8	2,28	100000			26	
57x4			0,12	75000	-----			6
				100000				50Г,60Г; 70
57x12+м	12X1MФ	10-12	7			39,с63		22
57x12	12x1мф	6	0,72	100000	7	34,33		60Д
57x12x+	12x1мф	7,9	0,11	100000		43,45		70
57x12	12x1мф	5,7-6	0,45	100000	6			57
57x12м	12x1мф	5,1-5,2-7,7-7,3	0,39	100000	4-----	39,10		50В
57x13м+	12X1MФ	5,3-6	0,35/0,4	100000	8	40		
		8,18 7,88 7,5 7,85 4,2 7,85 7,75 6,6 8,1 7,35 7,05 8,05		100000	20			
64x8x+	12x1мф		1,32			63,12		
68x10	12x1мф	7,5	0,43	100000	4	41		57
70x5+	12x1мф	5,6	0,045	100000	1	31б		29
76x8x	13x9м	5	0,07	100000	1	12		
76x9x+	1x2м1	7,5	0,55	100000	5	43		
76x10x	12x1мф	2,45	0,075	100000	1	39		55
76x10	12x1мф	6	0,190	100000	2			74;75
76x11м	12x1мф	3,1	0,055	100000	1-----			50В
76x12x	12x1мф	5	0,1	100000	1ум			6
76x13x	12x1мф	6-7;3,09	0,6	100000	5	42,43		
76x13м+	12x1мф	5,9-6;5,8-6,2	9,555	100000	79	31а		
76x13мх+	12x1мф	3,6	0,07	105000		31б		
76x13м	12x1мф	3,37	0,07	100000	1	56а		
81,5x15x	12x1мф	1,96	0,055	100000	1-----	14		
83x14+	12x1мф	1,38	0,055	100000	1	42		
89x5x+	12x1мф	1,3	0,02	100000	1	12, с 64		
89x11мс+	12x1мф	5,9-5,76	0,24	100000	2	42		
89x14+	12x1мф	8ум-1,2м	0,25	100000		51		
89x17мх+	15x5м	4-5м;4,9-4,98-4,89	1,05	90000	7	53		
				90000	9 внутри полуквадра т			
95x20мх+	15x5м	4,95-5	1,68			41в		
95x20x	15x5м	4,995	1,27	90000	7	41в		
102x14x+	15x5м	4,83гн-5,1-1,5-1,8	0,255	100000	3	32,с1		
108x12м	12x1мф	2,42-2,45-2,45	0,235	105000	3	31б		
108x15мх+	15x5м	4,98	1,515	90000	8	41в		
114x15с	12x1мф	8,65-8,85-8,85	1,02	110000	3	27		
114x17мх+	15x5м	4,97	0,950	90000	5	41в		
121x26мс	12x1мф	6,56	0,405	110000	1	19		
127x19мх+	15x5м	4,95	2,21	90000	9	53		
133x14м	15сс	1,3-1,3-1,35-0,7	0,2	85000	4	31б		
133x14x+	15сс	2,9-2,5	0,18	85000	2	31б		
133x14мс	15x1м1ф	6,77-6,8-7,13-7,17	1,18	110000	4	19		
133x25x	12x1мф	0,98	0,06	100000	1	57		
140x6	12X1MФ	9,1	0,18	38000				
140x10	12x1мф	4,4-6,9	0,36	100000	2-----			Б
146x11x+	12x1мф	7,46-4,42-8,15-7,9	1,01	100000	4	36		
159x7мс	12x1мф	5,78	0,175	100000	1	42		
159x8мс+	12x1мф	5,8-6,3-6,2-5,5-6,15	0,95	100000	5	42		
159x14мс	12x1мф	6,9	0,68	100000	2	42		
		1-1,5-0,3-0,3-0,28-0,6- 0,75	0,02	100000	1	60		
159x15м	12x1мф		2,08	100000	1	42		
159x17мх+	12x1мф		0,41	100000	2-----			C21
159x18x	12x1мф	4,6-2	0,41	100000				
159x18м	12x1мф	1,2-0,5-1,1-1,1-1,1-1,3	0,33	100000	6	60		
159x18м	12x1мф	0,5-0,6-1,3-1	0,195	100000	4	61		
159x18м	12x1мф	0,77-0,4-0,75-0,87-0,4	0,215	100000	5	С64		
159x18м	12x1мф	1,86	0,12	100000	1	6		
159x18сх	12x1мф	5,05-4,2-4,38	0,86	110000	3	56		
159x19м	12x1мф	3,9му(0,7)	0,255	100000	1	13,48		
159x20	12x1мф	2,15-2,15	0,295	100000	2	С5,31б		
159x20мс	15x1м1ф	7,98	0,56	110000	1	19		
159x25+	12x1мф	6,6	0,555	100000	1	35		
		4,5-4-4,58-4,3-5,13-4,9- 5,2-5,06-5,5,23-5,2-4,25- 0,68-4,25-5,35-5,37	4,455	100000	16		17,с6,31б	
159x30+	12x1мф							
159x32м+	15x1м1ф	2,25-2,65	0,515	105000		14		
159x33	12x1мф	1,7-1,75-2,25	0,575	100000	3	31б		
159x38x	12x1мф	2,56	0,285	100000	1	41д		
168x4м	12x1мф		0,265	100000		30		74
168x11+	12x1мф	6-6,5м;2-3,7м	1,62	100000	8	18,20б		
168x12	12X1MФ	3,2	0,155	100000	1	31		
168x13+	12X1MФ	5,1	0,24	100000	1	29		
		6,08-5,9-5,8-5,87-2,78- 2,76-6,04	1,79	100000	-----	10,6,54,56а,29		
168x14x+	12X1MФ							
168x25мс	15x1м1ф	7,23	0,645	110000	1	19		
219x16хм+!!!	15x5м	5,5	0,44	85000	1	56а,41в		
219x18м+	15x5м	1,68	0,160	85000	1	8		
219x20x	15x5м	7,2-6,7	1,24	110000	2	17а		
219x28м	12x1мф	2,35-1,7;1,7	0,79	100000	3	6		
219x28-29м+	12x1мф	8,3	2,27	120000	2	8		
219x30	12x1мф	1,18-1,8	0,42	160000	2	6,31б		

219x30x+	12x1mf	4,05-2,34-1,38	1,135	100000	3	6,61,47	
219x30m	12x1mf	2,43	0,325	105000	1	14	
219x30m+	12x1mf	2,6-2,2	0,67	120000	2	58a	
219x30x	12x1mf	0,75	0,105	100000		57	
219x30x	12x1mf	0,98	0,13	100000	1	57	
219x34x	15x1m1f	0,9	0,14	100000	1	57	
219x35m+	12x1mf	2m	0,73	100000	2	6	
219x35	12x1mf	1	0,15	100000	1	C64	
219x35m	12x1mf	0,7	0,095	100000	1	57	
245x23-25m	12x1mf	1,05-1-1,2	0,48	100000	3	59,58	
245x30cx	12x1mf	7,38	1,16	120000	1	31e	
245x32m	12x1mf	0,84	0,145	1000000	1	57	
245x36m	12x1mf	0,76	0,13	100000	1	57	
270x27x	12x1mf	0,86	0,14	100000	1	57	
273x12m+	12x1mf	1,25-0,5-0,5-2,2-1,6-0,6-0,55-0,6	1,955	100000		60	
273x14mx	12x1mf	0,6-2,6-0,6	0,325	100000	3	60	
273x14m	12x1mf	1,5-1,04	0,22	100000	2	59	
273x14m	12x1mf	0,75-0,75-2,4-2,05-2,05	0,7	110000	5	58a	
273x14x	12x1mf	1,35	0,12	100000	1	57	
273x15m	12x1mf	1,3-1,15-0,6-0,8-0,6-0,55	0,45	100000	6	60	
273x15m	12x1mf	0,7-0,75-0,95-0,85-0,8-0,95-0,9-0,85-0,8	0,685	100000	9	60	
273x15m	15x1m1f	1,4-0,3-0,5	0,185	100000	3	58	
273x15m	12x1mf	1,06	0,095	100000	1	58	
273x16m	12x1mf	0,55	0,14	100000	2	60	
273x16m	12x1mf	0,6	0,06	100000	1	60	
273x22	15ec	6,6	0,87	100000	1	23	
273x22m	12x1mf	0,7	0,11	100000	1	57	
273x22m	15ec	0,75	0,09	85000	1	57	
273x23	15ec	8,77-9,19	2,52	100000	2	23	
273x23x	12x1mf	0,7-0,6	0,185	100000	2	57	
273x24m	12x1mf	1,14	0,19	120000	1	58a	
273x24x	12x1mf	1	0,145	100000	1	57	
273x24m	12x1mf	0,9	0,13	100000	1	57	
273x24x	12x1mf	3,96 4,15 6,97 3,85	3,865	130000	7	22	
273x25x	12x1mf	3,86 3,83	0,09	100000	1	57	
273x25x	15ec	0,63	0,13	85000	1	57	
273x25x	15ec	0,86	0,13	85000	1	57	
273x25x	12ec	0,58	0,105	85000	1	57	
273x25-27m	12x1mf	0,9	0,15	100000	1	60	
273x25-28m	12x1mf	1,25	0,22	100000	1	60	
273x26m	15ec	1,6-0,45	0,315	85000	2	60	
273x26m+	15ec	1,2-1,5-2,75	0,85	85000	3	61	
273x26m	15ec	0,77-0,7-0,29-0,4	0,325	85000	4	58	
273x26x	15ec	0,87	0,14	85000	1	57	
273x27m+	15ec	2,05-2,9-1,2	1,33	85000	3	60	
273x27m	15x1m1f	1,05-1,45	0,545	100000	2	58	
273x27m	15rc	1,05	0,16	85000	1	57	
273x28m	12x1mf	1,1	0,18	100000	1	57	
273x30m	12x1mf	0,96-0,73	0,3	100000	2	57	
273x32m+	12x1mf	1,6 1,6	0,675	100000	2	56	C74
273x32+	12x1mf	2,13	0,45	100000	1	6,13	
273x32m	12x1mf	4,96	0,935	130000		9,56	
273x32m	12x1mf	4,67-3,37	1,475	100000	2	56a	
273x32m	15rc	0,8	0,11	85000	1	57	
273x32m	12x1mf	0,7	0,17	100000	1	57	
273x33-36m+	15x1m1f	0,5-0,5-0,6-0,6	0,48	100000	4	61	
273x34m	12x1mf	1,09	0,22	100000	1	60	
273x34m+	12x1mf	0,7	0,14	100000	1	61	
273x34m	12x1mf	0,65	0,135	100000	1	58	
273x34+	12x1mf	2,1	0,415	95000	1	6	
273x34x+	12x1mf	2-2,05	0,8	100000	2	58a	
273x34m	12x1mf	0,7	0,15	100000	1	57	
273x35m	12x1mf	1,6	0,19	180000	2	58	
273x35+	12x1mf	1,43	0,265	100000	1	13,61	
273x35x	12x1mf	1	0,21	100000	1	57	
273x35x	15x1m1f	0,86	0,18	100000	1	57	
273x35x	15rc	0,97	0,2	85000	1	57	
273x36	15x1m1f	1,35	0,29	100000	1	61	
273x36x	12x1mf	0,99	0,23	100000	1	57	
273x37m	15x1m1f	0,8-1,1	0,415	100000	2	61	
273x37	15x1m1f	0,7	0,15	100000	1	58a	
273x38m	15x1m1f	0,85-0,75	0,36	100000	2	60	
273x38m	12x1mf	1,6	0,36	100000	1	61	
273x38m+	15x1m1f	0,7-1,3-0,8-0,7-1-0,9-0,7-0,9-0,5-0,8-1,1-0,75-0,8-0,8-	2,557	100000		61	
273x38m	15x1m1f	0,65-0,9-0,9-1-1	0,98	100000	5	59	
273x38m	15x1m1f	0,7-0,8-1,05-1,05	0,81	100000	4	58	
273x38m	15x1m1f	0,48	0,11	100000	1	58	
273x38m+	15x1m1f	1,6-1,78-1,75-1,6-0,88	1,675	130000	5	6,58a	
273x38m	15x1m1f	0,67-1-0,5-0,7-0,7-0,7	0,94	100000	6	58a	
273x38m	12x1mf	0,8-0,8-0,3	0,465	100000	3	57	
273x38x	12x1mf	0,77-0,8-0,77	0,51	100000	3	57	
273x38x	12x1mf	0,27-0,55	0,185	100000	2	57	

273x38m	15x1m1φ	0,88	0,16	100000	1	57		
273x38x	15rc	0,65	0,14	85000	1	57		
273x38x	12x1mφ	0,8	0,18	100000	1	57		
273x38x	12x1mφ	0,96	0,21	100000	1	57		
273x38x	15x1m1φ	0,86	0,195	100000	1	57		
273x38m	15rc	0,7	0,15	85000	1	57		
273x38x	15x1m1φ	0,67	0,16	100000	1	57		
273x38m	15x1m1φ	1,15	0,255	100000	1	58a		
273x40x	12x1mφ	0,7-1,1	0,42	100000	2	57		
273x40m	15x1m1φ	0,98	0,24	100000	1	57		
273x40x	12x1mφ	0,73	0,17	100000	1	57		
273x42x+	12x1mφ	1,5;1,48;1,4	1,055	100000	3	C5		66
273x42x	12x1mφ	0,76	0,18	100000	1	57		
273x42x	15rc	0,84	0,2	85000	1	57		
273x43m	15rc	0,7	0,17	85000	1	57		
273x45+	12x1mφ	1,56	0,305	100000	1	61		
273x45m	15rc	0,77	0,18	85000	1	57		
273x46m	12x1mφ	0,7	0,18	100000	1	57		
273x50x	15x1m1φ	0,8	0,23	100000	1	57		
325x20m	15rc	1,97-0,94	0,45	100000	2	58a		
325x24m+!!!!	15cc	2	0,400	85000	1	C64		C61
325x24+	15cc	4	0,785	85000	1-----	41a,56a		77
325x25m+	12x1mφ	5,55	1,030	130000	1-----	24		44
325x25m(38)	12x1mφ	0,25	0,06	100000	1	60		
325x25m+	12x1mφ	3,63	0,68	130000		C5,56b		
325x26m	12x1mφ	2,24-2,4-2,57-2,4	1,91	100000	3	C5		
325x27m	12x1mφ	0,95	0,17	100000	1	58		
325x27m	12x1mφ	0,7	0,13	100000	1	57		
325x28m+	15cc	1,2;1,27	0,550	100000	2	C64		C61
325x28+	12x1mφ	1,6	0,305	100000	1	56		29
325x28x	12x1mφ	0,79	0,16	100000	1	57		
325x30	15cc	1,25	0,27	85000	1	61		
325x30m	12x1mφ	1,67	0,36	100000	1	60		
325x30m	12x1mφ	0,5-0,5	0,22	130000	2	58		
325x30m+	15cc	2,46	0,535	100000	1	9,56		
325x30m	15cc	1,5	0,335	100000	1	58a		
325x30x	15cc	1	0,22	85000	1	57		
325x30x	15cc	0,79	0,17	85000	1	57		
325x31-34m	12x1mφ	1,3-1,5	0,655	100000	2	59		
325x31-36m	12x1mφ	0,9	0,215	100000	1	59		
325x32m	12x1mφ	0,9	0,21	100000	1	59		
325x32m	15cc	1,18	0,23	100000	1	58		
325x32m	12x1mφ	1,1	0,345	100000	1	60		
325x32m	12x1mφ	0,9	0,21	100000	1	6		
325x32x	15cc	0,76	0,18	85000	1	57		
325x33-35m	12x1mφ	0,75-0,7	0,35	100000	2	61		
325x34m	12x1mφ	0,75	0,355	100000	2отверстия	60		
325x34m	12x1mφ	0,66	0,12	100000	1	57		
325x34m	12x1mφ	1,6	0,41	100000	1	57		
325x34x	12x1mφ	1,06	0,265	100000	1	57		
325x34m	12x1mφ	0,78	0,135	100000	1	57		
325x34-36m	12x1mφ	0,85	0,215	100000	1	60		
325x35m	12x1mφ	0,8-0,6	0,34	100000	2	60		
325x35m	12x1mφ	1,6	0,39	100000	1	61		
325x35m	12x1mφ	1	0,255	100000	1	57		
325x36m	12x1mφ	0,75	0,18	100000	1	57		
325x37m	12x1mφ	0,8-0,84	0,44	100000	2	60		
325x37	12x1mφ	1,5-0,95	0,64	100000	2	13,58a		
325x37m	12x1mφ	1,05-1,15	0,6	100000	2	58		
325x38m+	12x1mφ	0,8-0,28	0,305	100000	2	C64		
325x38m	12x1mφ	0,8	0,215	100000	1	60		
325x38m+	15x1m1φ	1,4-1,4-1,15	1,05	100000	3	60		
325x38m+	12x1mφ	1,1-0,8-0,45	0,66	100000	4	60		
325x38m	12x1mφ	2,75-2,65-2,5-2,2-1,78	3,29	100000	5	13,58a		
325x38m	12x1mφ	2,3-0,95	0,885	100000	2	58		
325x38m	15x1m1φ	0,75	0,415	100000	1	58a		
325x38x	12x1mφ	1,27	0,425	100000	1	57		
325x38m	12x1mφ	1,19	0,24	100000	1	57		
325x39m	12x1mφ	2,63	0,72	100000	1	C5		
325x40m	15x1m1φ	1,15	0,33	100000	1	60		
325x40m	12x1mφ	0,75-0,77	0,385	100000	2	60		
325x40m	15x1m1φ	0,84-0,7	0,41	100000	2	60		
325x40m	12x1mφ	1,3	0,37	100000	2	60		
325x40m+	15x1m1φ	0,6-1-0,5	0,58	100000	3	60		
325x40m	15x1m1φ	0,58-0,6	0,345	100000	2	60		
325x40m	15x1m1φ	0,57	0,165	100000	1	61		
325x40m	12x1mφ	0,9	0,28	100000	1	58		
325x40m+	15x1m1φ	0,27-0,6	0,265	130000	2	10,c5		
325x40m	12x1mφ	2,7	0,75	100000	1	13,58a		
325x40m	12x1mφ	2,95	0,85	100000	1	13,58a		
325x40m+	12x1mφ	2,8-2,8-2,25-1,96-1,8	3,28	100000	5	13,58a		
325x40m	15x1m1φ	1,17	0,33	100000	1	57		
325x40m	15x1m1φ	0,9	0,26	100000	1	57		
325x40m	15x1m1φ	1,2	0,335	100000	1	57		
325x40-45m	12x1mφ	0,75-1,35	0,61	100000	2	60		

325x42м	12x1мф	0,7	0,2	100000	1	60		
				100000	3	60		
325x42м	12x1мф	1,8-0,85-1,5	1,25		noneп.шое			
325x42м	15x1м1ф	0,98-0,67-0,95	0,695	100000	3	60		
325x42м+	12x1мф	1,28-1,48-0,67	1,005	100000	3	60		
325x42м	12x1мф	1,4-0,77	0,825	100000	2	60		
325x42м	12x1мф	1,35-1,35	0,865	100000	2	60		
325x42м+	15сс	1,74	0,525	100000	1	13		
325x42м	12x1мф	0,85	0,25	100000	1	13		
325x42м	12x1мф	1,55	0,46	100000	1	58		
325x42x	12x1мф	0,88	0,26	100000	1	57		
325x42x	12x1мф	0,87	0,25	100000	1	57		
325x43x	12x1мф	0,78	0,23	100000	1	57		
325x43-45м	12x1мф	0,8	0,255	100000	1	61		
325x44м	12x1мф	1,9	0,59	100000	1	61		
325x44м	12x1мф	0,9	0,285	100000	1	59		
325x45м	12x1мф	0,8 –noneп шое 0,4см от торца	0,28	100000	1	60		
325x45м+	12x1мф	0,4-0,37	0,245	100000	2	60		
325x45-50м	15x1м1ф	0,55	0,18	100000	1	57		
325x47x	15сс	0,48	0,16	85000		57		
325x48x	12x1мф	0,85	0,28	100000	1	57		
325x48м	15x1м1ф	0,75	0,24	100000	1	57		
325x48-50м	12x1мф	0,7-0,7-0,35-0,6-1,24-1,14-1,13	2,025	100000	7	58		
325x50м	12x1мф	0,67	0,22	100000	1	58		
325x50м	15x1м1ф	0,69-0,55-0,7	0,665	100000	3	57		
325x50м	12x1мф	0,67	0,23	100000	1	57		
325x50x	15сс	1,08	0,36	85000	1	57		
325x50x	12x1мф	0,89	0,3	100000	1	57		
325x50x	12x1мф	1,15	0,39	100000	1	57		
325x50x	12x1мф	0,6	0,22	100000	1	57		
325x50м	12x1мф	1,18	0,4	100000	1	57		
325x50м	15x1м1ф	0,78	0,275	100000	1	5757		
325x52x	12x1мф	0,64	0,21	100000	1	57		
325x53x	15x1м1ф	0,5	0,185	100000	1	57		
325x60x	15x1м1ф	0,77	0,305	100000	1	57		
325x60-65м	15x1м1ф	0,78	0,23	100000	1	57		
325x60-65x	15x1м1ф	0,75	0,3	100000	1	57		
325x62м	15x1м1ф	0,75;1,05;0,75;0,8;0,7;0,75;0,7;0,7;0,75;0,7;0,75	4,1	120000	13	58a		
325x65м	15x1м1ф	0,75	0,31	100000	1	57		
351x30мс	12x1мф	6,78	1,69	120000	1	31e		
377x15м	12x1мф	0,5	0,07	100000	1	60		
377x17м+	12x1мф	0,5	0,1	100000	1	60		
377x17-20м	12x1мф	2,1	0,35	100000	1	60		
377x18м	12x1мф	1,87	0,295	100000	1	58		
377x18x	12x1мф	0,78	0,13	100000	1	57		
377x19м	12x1мф	1,6	0,24	100000		60		
377x22м	12x1мф	2,96	0,585	130000		С5		
377x45x	15x1м1ф	0,5	0,19	100000	1	57		
377x47x	15x1м1ф	0,5	0,2	100000	1	57		
377x50м	15x1м1ф	1,1	0,22	100000		57		
426x14м	20	4,4	0,7	68000	1			
426x17м	12x1мф	1	0,180	68000	1	60		
426x17м	12x1мф	0,26	0,045	68000	1	58		
426x18+	20	3,4	0,615	68000	1	7		
426x18м	12x1мф	0,65-0,5	0,2	110000	2	60		
426x18м	12x1мф	1,48	0,29	110000	1	59		
426x18x	12x1мф	3,25-3,03	1,165	110000	2	58		
426x19м	12x1мф	2,3	0,47	68000	1	С64		С74
426x20м	12x1мф	1,38	0,27	100000	1	60		
426x20м	12x1мф	1-2,15	0,62	68000	2	60		
426x20м	12x1мф	1-0,47-0,4	0,365	100000	3	60		
426x20м	12x1мф	1-2,6	0,75	100000	2	60		
426x20м	12x1мф	2,89-1,95-1,5	1,285	100000	3	58		
426x20-22м	12x1мф	3,15	0,68	100000	1	58		
426x20-24м	12x1мф	1,1	0,245	100000	1	60		
426x21м	12x1мф	2,33	0,46	100000	1	60		
426x21м	12x1мф	1,5-1,48-2,35-1	1,315	100000	4	60		
426x21м	12x1мф	1,4-1,15	0,515	100000	2	60		
426x21м	12x1мф	1,55	0,33	100000	1	60		
426x21м+	12x1мф	0,95-1,35-2,9-0,95-0,95-1,7-1,32-1,24-0,59-0,57-1,64-0,5	3,04	100000	12	60		
426x21м+	12x1мф	0,94-0,9-0,75-0,69-2,4-1,3-1,05-0,9-2,4-0,8-1,4-1,8-2,47-2,47-2,45-0,98-0,87-0,94-2,6-2,5-1,05-0,9-0,77-2,48-0,8-0,9-0,86-1-1,3-0,9-1,04-1,5-1,59-1,6-1,06-1-1,02-1,53-0,65	10,32	100000	29	60		
426x21м	12x1мф	1,2-1,15-2,55-1,04-2,45-2,53-0,9-1-1,05-1,16-0,85-	9,265	100000	28	60		

		1,5-1,3-2,5-2,7-1,3-1,04-2-1,4-0,99-1,3-1,3-1,52-1,04-0,95-1,2-0,97-1,2-1,4							
426x21м	12x1мф	1,8-1,75-2,65-1,35-1-2,5-2,65-1,35-1-2,8	3,905	100000	10	60			
426x21м	12x1мф	0,9-1,6-1,35-0,8-1,4-0,6-2,45-1,25-1,3-2,64-1,2-1,2-0,35	4,920	100000	17	60			
426x21м	12x1мф	1,2-1,15-0,9-1,5-2,8-2,75-1,6-1,7-0,7-1,3-1,7-0,9-0,4-0,45-1,55-0,85	4,345	100000		60			
426x21м	15x1мф	1,15-1,15	0,48	100000	2	60			
426x21м	12x1мф	1,35-2,65-2,85-1	1,675	100000	4	60			
426x21м	12x1мф	2,85-2,4-0,95-1,4-0,85-0,65-1-1-1-2,8	3,995	100000	10	61			
426x21м	12x1мф	1,35-2,6-2,8-0,75	1,535	100000	4	59			
426x21м	12x1мф	2,95-1,7-1,3	1,265	100000	3	58			
426x21м	12x1мф	1-1-2,9-2,04	1,33	100000	4	58			
426x21м	12x1мф	2-2,5-2,67-2,25-2,3	2,435	100000	5	58			
426x21м	12x1мф	0,98	0,205	100000	1	58			
426x21м	12x1мф	2,6-1,65-1-1,5-1,5	1,95	110000	6	58a			
426x22м	12x1мф	1,14-1-1,15	0,79	100000	3	60			
426x22м+	12x1мф	1,1-1,05-2,55-2,6-1,1-1,14-2,5-1,05-1,3-1,03-1,1	3,615	100000	11	60			
426x22м	12x1мф	0,8-1,12	0,435	100000	2	60			
426x22м	12x1мф	1,5-1-1	0,75	100000	3	60			
426x22м+	12x1мф	2,5-1,1	0,765	100000	2	60			
426x22м+	12x1мф	2,5-2,4	1,07	100000	2	61			
426x22м	12x1мф	1,6-1,35	0,63	100000	2	58			
426x22м	12x1мф	1,2	0,275	100000	1	58			
426x30м	12x1мф	0,86	0,25	100000	1	57			
			28,135	150000	14	12,13			
426x50м+	12x1мф	4,95-5,47-5,23-5,1-6,12							Б
426x95x	15x1м1ф	0,6	0,475	100000	1	57			
460x75м	15x1м1ф	3,47	2,7	150000	1	С5			
465x55-60м+	15сс	4,71-1,55	2,9	125000	2	С5,16			
465x55-60м+	15сс	4,35-2,48-0,48	4,27	125000	3	16,с5			
465x57м+	15сс	4,17-4,05	4,775	125000	2	32в			
465x75-83м	15x1м1ф	2,3	1,7	150000	1	С5			
465x75-85м+	15x1м1ф	5,5-4,93	8,145	150000	2	16,с5			
465x78м	15x1м1ф	4,4-0,37	3,58	150000	2	566,с64			
465x80м	15x1м1ф	3,35-2,85-5,14-1	9,36	150000	4	16,с5			
		3,55-4,09-4,08-4,0-4,05-1,26	8,355	150000	6	С5			
550x25+									
630x28м+	15x1м1ф	2,5	1,115	150000		С5			
630x28	15x1м1ф	2,7	1,12	150000	1	С5			
630x28x	15x1м1ф	1,65-1,65-1,23-1,25-1,63	3,195	150000	5	14			
630x30м+	15x1м1ф	1,4	0,63	150000	1	С5			
630x30м	15x1м1ф	6,8пш(3,57)	3,015	150000	1	31в			
720x70-75	15x1м1ф	0,4	0,455	150000	1	566			
<b>Трубы бесшовные холоднотянутые ГОСТ 8734</b>									
4x0,6+	20	6,5	0,175	48руб-м		10		17	
6x1		3,5-4	0,03	51руб-м		10			
6x1x+	20	5	0,08	50 руб-м		10		23	
6x1x+	20	3,3-4,6	0,027	50 руб-м		10			
7x1x	25	3,9	0,006	50 руб-м	11	10			
8x1x+	20	7	0,082	60 руб-м		10			
8x1x+	20	6,7	0,013	60 руб-м		11			
8x1x	20	3,7	0,008	60 руб-м		11			
8x1x	20	6,5гн	0,015	27000		11			
8x1x+	20	3,2-6	0,094	60р/м	новая	С5		23	
8x1,2x+	20	3,5-5	0,095	60р/м		12			
8x1,4x+	20	4-6	0,035	60руб-м	гн	10			
8x2x+	10	4,8	0,528	60р/м		6		12	
9x0,5б	20	4-6	1,465	62р-м	новая	10			
9x1+	10	4,5;2,8	0,101	40руб-м	новая	10		23	
9x1x	30хгса	5,1	0,009	30руб-м	14	11			
10x0,5!!!!	10	5	0,08	40руб-м		39			
10x1,2б+	20	4,5	10,344	80руб-м	Новая	10		13	
10x1,2мх	30хгса	4,3-5,4	0,485	80р/м	новая	склад			
10x1,2мх+	30хгса	2,15-3,2	3,673	80р/м	новая	склад		27	
10x2x+	10	3,5-4,5	0,152	80р/м		6		12	
10x3x+	20	3,9	0,17	100000		С5		16	
11x1,0!!!!	20	3-4	0,04	15000			3а 5		
12x1,5мх+	30хгса	1,8-2,7	6,202	250000	новая			27	
12x1,5x+	20	4-5,5	0,005	85000				22	
12X3		6-7	0,02	45000	11				С7
12x3x+	20	5,5-6	0,211	110000		С5		9	
14x0,5x+	10	3-5	1,55/0,308	110000			13,10		41
14x1x	20	6	0,315	30000					43
14x1x+	20	5,5-6,8	0,875	85000			13,10	22,13	41
14x1x	20	7	0,16	150000					
14x1,2м+	20	4,7-5,1-5,2-5,2	0,009	100000	4	12			
14x1,5x+	20пс	7	0,106	100000		10			6
14x1,5x	20	2,3-4	0,01	100000	8	10			

14x2x	20	4	0,025	100000				
14x2x+	20	5-6,9	0,02	85000	гнутые	64		
14x4x+	35	3,5-6	0,35	120000		13		41
16x0,5	20	3-4	0,03	15000				
16x3+		6	0,110	90000		62		
16x3x+	20	6,5-8	1,56	50000		8	21	
16x3,5+		6,7-5,3	0,045	100000	13	13		41
17x2,5x+	10пс	6-7	0,14	100000	18 гн	20,41		43
17x3x+	10x9мфб	4,5-6,8	0,16	100000		11		
18x0,5+	20	2-5,5	1,324	110000	новая	10		
18x1x	20	6	0,005	100000	гнутая	10		41,пл
18x1,2x+	10	3,4-5	0,097	100000			10	
18x1,5x	10	3-4,5	0,01	103000		10		
18x1,5x+	35	4,5	10,2	100000	новая		25	
18x2+	20	3-6-7	3,325	100000	-----	13,41	13	41,41а
18x2x	20	5,5	0,36	100000		13		
18x2x+	20	3,7-5	0,14	85000	новая	С5	9	
18x2x	09z2c	4,5-5	0,26	100000		6	12	
18x3		7,76-5,67	0,01	100000	2 новая	49		
18x3x+	10	6	0,014	100000	Гнутая	20	12	
18x3x+	20	6,1-7,3	0,29	100000	новая		9	
18x3x	20	4,6	0,014	100000			35	
18x3x	09z2c	2тр-8,6;6,6	0,18	100000			21	
18x5x+	20	5,9-7,2	0,795	100000	новая		9	
19x2,5x+	20	4-6	0,12	40000		20В		С22
19x5		4-8,3	9,27	100000	новая		32	
20x16x+	10	4-7	2,64\	90000		40,13,20,41		41.50В
20x1		4,8-6,5	0,047	65000	21гн	12		
20x1x	08	7	0,674	85000			25	
20x1,2x+	10	3,5-6	0,162	85000		13,41;10		
20x1,2x+	20	4,5	0,04	85000		11		
20x2+		24шт-6м	0,111	85000		10	9,18	
20x2м	20	4,9	0,11	85000		10		
20x2x+	10	7	0,005	85000	1	11		
20x2		6	0,028	85000	6 новая	20,19,18		
20x2,5x	10пс	6	0,04	85000		13		
20x2,5+		4	4,053	85000	новая	С5		
20x2,5+	20	4	0,085	85000			24	
20x3		5	0,005	45000	1	33		
20x3x+	20	2,9-5,5	0,105	85000		55	35	
20x3м	20	3,4	0,01	85000	2	53		
20x3м+	20	7,9	0,008	85000	1	12		
20x3x+	10	5,9-6,3	0,036	85000			10	
20x3x	3сн	7,9	0,39	85000			21	
20x3,5		5-7	0,3	85000				23б
20x3,5x+	3сн	8,6	0,15	85000			22	
20x4x	20	5	0,04	85000	5	13,41		41;41б
20x4x+	20	6	0,38	35000	40 рэс	34	18	21
20x4x+	35	3-5	0,06	85000		11	35	
20x5x+	20	3-5,3	0,014	85000		55	35	
21x3		8	0,020	38000	1 гн			С5
21x3+		8	0,025	85000		49		
21x3x	20	4,5-6,5	0,027	85000	6	10		
21x3		6	0,014	85000	2 новая	31а		
21x3x+!!!	20кп	5,7-6,2;3,4-6,3	0,2	85000		56а	10,34	
21x3	20	5,3	0,015	85000	3		21	
21,5x7x+	15z	6,3	0,993	85000		8	20	
21,5x8x+	20z	6,3	2,025	85000		8	24	
22x1		4,7-4,7-4,7-4,3	0,01	85000	4 новая	11		
22x1x	20	3,8-4	0,017	85000			13	
22x2		5-7	0,03	45000	6	41		41
22x2x+	20	3-4	0,18	90000		55		11
22x2x	20	5,5-5,8;4-6	0,78	85000	новая		9	
22x2,5x+	40x	5	0,105	85000		13		41
22x2,5	40x	4,5-5	0,06	85000	10шт			
22x2,5x	08	5,5	0,008	90000	1	6		
22x2,5x+	20	4-8,4	11,33	85000			34	
22x3x	35	5	0,03	85000	5-----	41		Б
22x3		7,5	0,020	85000		34		
22x3		5	0,01	45000	2	53		
22x3x+	15	4,2-6,3	0,077	85000	новая	20	12,30	
22x3x	10кп	7	0,11	85000			13	
22x3x+	09z2c	4,6-5,5	0,362	85000			21	
22x3		3,6	0,095	85000			21	
22x3.26x	20	4-6	0,43	85000		35		
22x3,5x+	10	3-7,5	1,33	85000			14	
22x4		2,5-2,64	0,01	85000	6-----	41		
22x4		6,7-8	0,84	85000			21	
22x5+	30хгса	4-5	0,82	85000		55	35	
22x5		6	0,01	85000	1	11		
22x5,5x	20	8,6	0,175	85000	10		22	
22x6x+	20	4,2-6,6	0,295	85000			22	
23x2x	20	3,7-5,3	0,142	85000			13	
24x1,5		6,5	0,005	45000	1			С5
24x3,5x+	20	6,5-7,5	0,245	85000		64	21	

24x4x+	25	4-5	0,206	38000		13,41,20 <sub>2</sub>		41;32 <sub>a</sub>
24X4		3,5-7,5	0,52	38000	46	34		C23A
24x4x+	35	6-7	0,09	29000		13		60ГЭН,41б
25x1,5		5	0,015	44000	3-----	20		41a
		5,9(1шт с прорезом			3			C7
25x2x+	20	4,5м)	0,017	60000		11		
25x2+		11,9	0,15	85000		64		
25x2x+	09 <sub>2c</sub>	4-4,5	0,045	85000		6	12	
25x2,2		8	0,629	85000		41,13,20		б
25x2,5x+	20	8,6	1,415	85000			34	
25x3		5-5,5	0,045	40000		41		41
25x3		3	0,005	85000	1	53		
25x3x+	20	5,5-6	1,705	88000			21	
25x3		5,2-6	1,045	85000		42		
25x3,5x+	20	9-9,5 10,5-11	2,57	85000				28
25x3,5		4	0,04	85000				21
25x3,5		5-6	0,045	85000				21
25x4M+	20	5-9	0,129	58000	ЭИ	C5		
25x4		5-7	0,125	55000		20		
25x4,5x+	20	4,5	0,083	85000	8	55	18	
25x6+		3,7-4,5	4,015	85000		55	35	
26x1x	30хгса	2,5-5	0,106	85000		13		41
26x9x+	30хЭН2Ф	5,5-6,2	17,06	55000		8	20	
27x1x	20	5,4-6,2;4,7-6	0,445	85000			25	
27x1,5x+	20	6	0,155	85000			25	
27x2M	20	7,28ЭИ	0,01	27000	1	12		
27x2,5x+	10кп	7,7;4,8;5штм-1,75м	5,277	85000		49	12	
27x2,5x	08	6,37	0,06	85000	7	6		
27x3x	10нс	7,5-8	0,765	85000		64		
27x3,5		2,4-2,6	0,072	85000		56в		
27x4		4	0,315	85000				
27x4x	20	4	0,10	40000		42		
27x4x	20	7-9-6-11mp	0,8/0,07	48000		41,13,20 <sub>2</sub>		Б,41
27x4+		5-6	0,23	85000	20	43,34		
27x4,5+	20	5	0,015	55000		43,34		
28x1,5		4	0,005	43000	1	41		41a
28x3		5-6	0,035	85000	4	41		C23a
28x3		2	0,003	40000	13	41		
28x3x+	10	7,8-7,9	0,12	85000		33	15	
28x3x	20	7,6	0,055	85000			21	
28x3x	20	5,8ЭИ	0,045	85000			21	
28x3		8,5	0,08	85000			21	
28x3,5x	20	4,3-5,5	0,026	85000			21	
28x3,5!!	20	6	0,083	85000		41		15
28x3,5			0,64	85000				15
28x3,5		5,7	1,75	85000			32	
28x4		5	0,095	85000		13	15	с23a
28x4	20	5-7	0,01	85000			24	
28x4		9,5-8,2-8-7	0,095	85000	4		21	
28x5x+	20	8,5	0,05	85000		12	35	
28x5		3,9-7,97	0,03	85000	2		21	
28x8!!!+		6,5	0,025	85000	1	20 <sub>2</sub>		50в
29x2,5x+	10	4,8	0,165	85000		10		
				85000				59,50Г,60
29x6+	20	6-7	0,32			20 <sub>2</sub> ,34		Г,60Д
30x2x	20	5,9	0,01	85000	1	12		
30x2	20	4,9	0,005	85000	1	12		
30x2x	20	3,8;4,8	0,01	85000	2	6		
30x2,5+!!!!	20	3,5-5	0,342	85000		41		C15,41a
30x3		3,8	0,025	85000	2	40		C23a
30x3x	10	5-8	0,02	85000	-----	13		43
30x3x	20	3,5-4	0,062	69000	ЭИ	12		
30x3x	20	6,1	0,02	85000	2	11		
30x4		4	0,013	48000	1	34		
30x4		4	0,02	85000	2	11		
30x4,5	20	5-6	0,053	45000		41	15	41к
30x4,5	20	4-6	1,28/0,400	45000				Б
30x4,5x	35	6,5	0,087	69000		64		
30x4,5x+	35	5-9	3,409	45000	ржс	11a		
30x5x+	45	5-6	1,445	85000	-----	20		59
30x5		4	0,55	85000				41a
				85000				
30x5a+	45	7-8	1,35/8,12			34,33,20 <sub>2</sub> ,53,41,		
30x5x	20	5-9	0,16	85000	-----	41	12,30,35	23,60Г,59
30x5+		5-6	0,365	85000	16	34		9,41,41б
30x5x+	40X	4,8-6,8	1,28	85000		63	12	
30x5+	20	5,2	0,06	85000		20		
32x3,5x+	20	7	0,007	85000		64		
32x3,5x	10	8,5-9	0,21	85000			22,28	
32x4M	20	5,4-6 пш ч/з 1,5м	0,2	85000			21	
32x4x	20	7,5-9	0,8	85000			22,28	
32x5+		4	0,025	85000	1	62		
32x5		4,75пш(2,4м)	0,015	85000	1 новая	8		
32x5x+	20	5,8-7,7	13,6	85000			22,28	

32x6+		3,7-4,5	1,03	85000			35	
32x6x	20	5,5-7,5	2,37	85000			22,28	
32x7		4,5	0,085	85000		55	35	
32x7		9,8	4,34	85000			15	
32x8		3,9;4,3	0,040	85000	2	41		41
33x3,5x	10кп	4	0,02	85000	2	53		50Б
33,5x3x	10кп	7,5	0,31	85000	18		21	
34x2x	20	6-7	0,19	85000		64		
34x2x+	20	6,4	0,375	85000	новая	1	11	
34x2,5x	10кп	7,7	0,335	85000		20	21	
34x3x+	10	8,5	0,1	85000	6	34		C21
34x3x	10пс	7,8	0,035	45000	2	23з		
34x3			0,01	42000	1-----	39		
34x3		6-8	0,065	85000	4	20а		
34x3		3,8	0,01	48000	1	53		
34x3		4,9-6,6	0,025	45000	2гн	12		
34x3x+	10пс	4,2-3,25	0,132	85000		12		
34x3x+	10пс	3,7-4	0,08	85000		55		
34x3		4,98	0,01	45000	1	66		
34x3x+	20	6,07	0,015	85000	1 новая	27		
34x3x	45	1шт-4,8;7шт-3,4	0,06	85000	8	12		
34x3x+	10	6,1	0,035	85000	4	45		
34x3,5		7,5	0,02	85000	1		13	
34x4x	20	9	0,83	85000			13	
34x4x+	20	4,6-5,5	2,55	85000			34	
34x5x	50	4,5-6	0,07	85000		33		
34x5x	40	5	4,55	85000		11	22	
34x6		7	0,03	85000	1	20г		50в
34x6x+	20	3,4-7	4,525	85000		1	11	
34x6x	20	5,45-4,9-4,9-5-4	0,1	85000	5гн	12		
34x6		3,35	0,015	85000	1	12		
34x6x+	10	5,4	0,4	85000		20	12	
34x6x	20	6	0,065	85000	4	12		
34x7x	30хгса	3,3-4,2	1,6	85000		1	11	
34x7x+	30хгса	4,2-4,9	2,665	85000		55	11,35	
34x7x+	40x	4,6-6	0,27	85000		64	12	
34x7x+	40x	7,6-10	0,935	85000		64	15	
34x7x	35	4,7	0,31	85000		13, склад		
34x7x	10	4,3-4,3-3,5	0,054	85000	3	12	35	
34x8		3	0,015	85000	1	41		41б
35x5		7-8	0,294	85000	10	41,33		50г;41
35x5a+	35	5-7	2,96	85000		46,20г,41,37	28	C61,73,60 Г,50Г,41б
35x5		4,5	0,035	48000	2	40		б
35x5x+	20	4,7-5	0,165	85000	7	64		
35x7		3	0,015	48000	1	41		41а
35x7x+	35	7,5-9	0,577	85000		33	27	
36X2!!		3;3,8;6,8	0,014	45000	2	41		41А;69Б
36x3x	20	8,35-9,47	0,045	85000	2		26	
36x4x+	20	4,3-6	1,6	85000			15	
36x4x	20	8	0,5	85000		15		
36x5		3,9-5,5	4,645	85000			35	
36x8x	45	7-7,5	0,165	85000	4	11,34,11		21
38x1,5	20	5	0,015	45000				
38x2		3,05	0,005	45000	1	53		
38x2x+	20	3-5	0,654	85000	Новая		25	
38x2+		7,9	0,11	85000	новая	30		
38x2x+	20	5-7,5	1,835	85000			19	
38x4x	20	4	0,050	85000	5	34		C21
38x4		5-6	0,08	85000		20а		29
38x3,5x+	20	8	0,34	85000			30	
38x4		5,5-6	0,4	85000			19	
38x5		7,5	0,155	85000	5	34,33		C23а
38x5,0 x	20	20-6,5м-27-7,5м	0,11/0,025	85000	47-----	19,20г		50Г,29
38x5	20	7	0,045	85000	3	41		41а
38x5	30хгса	4,5-3,5	0,06	85000				
38x5м+	20	5,5-7	0,3	85000		20	30	
38x5x+	30хгса	5,2-5,5	0,705	85000		55	11	
38x5x+	30хгса	9-9,8	0,725	85000		64	30	
38x5		2,5	0,06	85000	6	55		
38x5x	20	3-5	0,39	85000			21	
38x5		8,85-10,2-7,6	0,105	85000	3		30	
38x5		7,8-8,8	0,575	85000			29	
38x5,5	20	5-9	0,51,265	85000				б
38x5,5x+	20	7,5	3,325	85000		20г		50Б
38x5,5x	20	5-9	2,395	85000	-----			34
38x5,5	20	6,3-7,5	2,36/0,31	85000		20г		50а
38x6a	30x	5	0,075	85000	3	20г		
38x6x	20	1,2-3,5	0,042	85000		56в		
38x6x+	10	6	0,33	85000	14	23		
38x6м	20	6,88-6,7	0,065	85000	2 новая	1		
38x6		4,2	0,02	85000			24	
38x6x	3сп	6,5-8,5	0,3	85000			28	
38x6xc	20	5,4-6	2,5	85000			10	



38x7		7	0,030	85000	1	40		236
38x7+x		8-9	1.150	85000		41,40		,5850z
38x7		6	0,05	85000	2	34		
38x8x+	30хгса	8,2-9,1	2,545	85000		64	30	
38x8		7-8	0,995	85000			30	
38x12x	12хнза	6	0,11	85000	2			
40x1x!!!!	20	4,2-4,9	0,023	85000	5 нутые	10		
40x2x!!!	20	6	0,015	85000			22	
40X3		4,6	0,030	45000	2			41A
40x5!!!!		7,6-5,4-5,04-6	0,045	69000	4	58		
40x7x	15x	3,1	0,02	85000	1	53		
40x7		4,6	0,03	85000	1		31	
40x8		3,5-4,5	0,090	85000		41		41
40x8		4	0,025	85000	1			236
40x8,5x	30хгса	4,7	0,035	85000	-----		13,25	
40x8,5м	40	7-8	0,79	85000		20		
40x8,5+	20	3-3,7	0,085	85000		55	35	
40x9		5	0,035	85000	1	20z		
40x10-11x+	10	6-7	3,36	85000		27,11	29	
42x1+	20	1-2	0,1	85000		41		
42x1,0	20	3-5	0,3	85000	-----			C15
42x2,5x+	20	5,5	0,285	85000			26	
42x3x+	20	8,2	0,02	85000			17	
42x3,5		3,3-3,6-4,2	0,035	85000	3	53,12		
42x4x	10	4,2	0,015	85000	1	15		
42x4x+	20	8,1	0,03	85000	1	15		
42x5x+	10	2,1	0,01	50000	Грыжая	55		
42x6+		1mp-9,9;11,4;9,27	1,217	85000			15	
42x7		5	0,045	85000	1	38		
42x7+		8-8.5	0,96	85000		19	17	
42x7x	20	2,4	0,015	85000		12	35	
42x7		5,6	0,545	85000			25	
42x8		5,2	0,035	85000	1			
42x8x	20		0,105	85000	2шт			площадк а
42x8		5	0,025	85000	1			б
42x8,5x+!!!!	40X	7,5	0,07	85000	1 гн	27		37
42x9x!!!!	35	7,5	0,3	85000	26	41,56в		
42x10x+	20	3,9	0,53	85000			25	
42x11		3	0,025	85000	1	20z		41а
43x3x	10	6,05	0,08	85000	4	6	13	
45x2x	20	4-7	0,425	45000	33			69б
45x2x	20	5-5,5	0,160	45000	15	34		69б
45x2		5	0,14	85000	15	12		32б
45x2a+	20	5-8	1,388/5,84	85000	-----	31Б,27	14	37
45x2,5x+	20	5,5-6,5	0,363	47000		56б		
45x2,5+		5,5-9	1,335	47000		49	29	
45x2,5x	20	4,3-5	0,0	85000		склад	12	
45x2,5x	20	6	0,41	85000			22	
45x3,5x	20	4,14гн(1,1м)-5	0,044	45000	2 гн	41,39;33		49
45x4x	20	4,5-4,95	0,043	85000	2		25	
45x4x	10	5,15	0,02	85000	1		21	
45x4x	20	9	1,17	85000			28	
45x4		6,5	1,38	85000			10	
45x4		8,6-11	0,815	85000			29	
45x4		6,2-6,5	3,52	85000			10	
45x4,5		4,75	0,02	85000	1		21	
45x5		9	0,045	85000		51, 56в		
45x5x+!!!	45	3,5	0,11	85000	7	55,12		
45x5		5,8-7,3	2,96	85000			15	
45x6		3,77	0,02	85000	1	12		
45x6x	40	7,8	0,095	85000		15		
45x6,5xc	20	7-7,5	2,24	85000			13	
45x7	10	7,7-8,5	0,44	85000			30	
45x7x+	10	8,5	0,05	85000		20		
45x7	10	7,5-8	0,74	85000		64	30	
45x7x+	20	5,6-6,3	1,6	85000			11.34	
45x7x	10	3,95	0,055	85000	2		17	
45x8		3гн4,2	0,030	85000	1-----	20z		60Б, с32
45x9x+	35	6,3-7	0,895	85000	новая	63	30	
45x9x	35	6,9-7,5	1,54	85000	новая	63	17	
45x9	20	5,1	0,045	85000		11		
45x10м	14хгм	4,9-4,9	0,085	85000	2	56в		
45x10x+	20	4,7	0,36	85000			11.35	
48x1,5		5,6	0,020	85000	2	41		23а;32б
48x2,5x	10	6,15	0,025	85000	1	45		
48x3		7	0,020	45000	1гн	20z		69б
48x3		9-8,8	0,06	48000	2	20а		
48x3		11,5-8	0,065	52000	2	19		
48x4x+	20	6,3 5,7	0,05	85000	2		28	
48x7x	20	2,6-2,9	0,035	85000		56б		
48x8x	10	2,8	0,02	85000	1	12	35	
50x4		3,8	0,015	85000			21	
50x4,5+		6,5-7	0,165	60000	Попер.шов	22		
50x5x+	20	1,9;	0,01	85000	1		27	
50x11		6,7-10,7	9,865	85000			15	

51x2,5		7	0,020	45000	1			69б
51x2,5		2	0,010	69000	1			C23a
51x2,5x+	10	5,2	0,76	48000		12,20z,13,34	18	22,50Г,21
51x2,5		7	0,1	40000				б
51x2,5м	10	5-6	0,355	85000	новая	27		
51x2,5x+	20	6,5-7	0,07	85000	новая	49	29	
51x3	20	6-8	0,210,0,1	48000	5 гн	19		15
				85000	32	16,27,33,20z,39,56в		34,22,9,13,60Б,31,41a
53x4x+	40x	4-6	3,655,2,19				17	
54x6+		8	0,59	85000			15	
54x10x+	30хзс	1,09	0,015	85000	1	53		
56x11-12+		4	0,15	85000	3	15		
56x5+	20	4,9-5,6	0,95	65000		12		
56x6x+	20	5,1-5,2	0,022	65000		27		
57x1		5	0,01	45000	1	20		41a
60x3	10	6,1	3,7	65000		19		
60x3		4,1-10	0,16/0,06	65000	5шт	37		41,50Г,32
60x3		4-6	0,455	46000	16	20		
85x2,5+	20	7,9	0,82	48000	20шт	39		59
100x2+		5,9-9,7	2,685	65000			16	
100x2+		4	3,71	65000		56	21	
100x2+		8	5,365	65000		16		
100x2м+	20	4	1	65000		45		
100x2,5м+	20	8,8-9	1,58	65000	28		14,11,6	
108x2		6,7	0,035	40000	1			
<b>Труба обсадная</b>								
60x5		8-8,5	0,1	55000			26	
73x9,19x+	24z2	8,6-9,5	37,9	62000		31ø		
114x8+		10,4	0,86	52000	4	23		
140x9,2+	N8 минQ	12	0,43	65000	50	51a		
		7,85-10,5-10,2-9,26-10,5-10,05			6			
146x7		10,05	1,45	60000		23		
168x7+		9,1-10,5	0,58	48000	2	37		
168x8+		9,57	0,29	48000	1	37		
168x8,9 (Д)+		10,5	0,73	52000	2	23		
		11,96-8,65-7,5-6,55-7,27-9,3-6,7-7,35-6,35кор	2,49	52000	9	37		
168x8,9					1	23		
178x9,2 (Д)+		9,45	0,365	52000	1	23		
219x8+		10	0,27	55000	1	20в		
		3тр-10,65; 3тр 10,55;4тр-10; 3тр 10,5; 2тр-11;10,7 10,15 7,25 9,4 8,7 8,3 9,88 9,1 9,3 10,9 8,45 11,5 11,78,26 11,35 11,4 9,45 11,6 11,15 11,2	8,02	60000	16	20в		
219x10+								
		13,3-11,5-11,4-11,3; 13,36-13,49-13,4-13,5-13-12,6	8,295	60000	10	21,20в		
219x13+								
245x15x+	35хмфа	11,65-13,45-11,2-9,6-9,8-10,95	5,23	60000	6	21,20в		
		11,05-9,77-10,6-11,24-11,47-10,57-8,65-11,2-11,1-11,3-10,89-10,95-10,1-13,37-11,7; 13,37	14,95	60000	16	21		
245x15+x	35хмфа							
273x12x+	45z	10,4-10,4-11	3,235	45000	3	31,21		63
		9,9 9,75 9,6 11,58 10,68 10,5 9,7 9,25 11,9 11,6 9,5 9,6 9,07 9,38 8,75 8,8 8,54 8,2 10,6 9,85 10,2 8,7 7,7 9,04 9 9,28 8,1 8,86 8,6 10,4 9,85 8,05 7,6 10,6 9,55 9,15 9 8,98 9,9 11,6 9,8 10,2 8,85 10,7 10,2 9,9 9,35 11,6 9,9 9,75 9,6 11,58 11,6 10,4 10,5 10,68 10,5 9,7 9,25 11,9 11,6 9,5 9,6 9,07 9,38 11,87 10,5 11,18 11,6 9,97 10,28 9,7 8,8	52,6	63000		20б		
299x10 (Д)х+	50z							
377x12x+	45z	11,5	1,255	52000	1	37		
377x12x	45z	10,9	1,17	52000	1	37		
377x12x	45z	9,16	0,985	52000	1	37		
<b>Трубы электросварные</b>								
14x1x+	10	5-6,7	0,435	35000		с5	9	
ДУ15		6	0,16	26000	42-----	41		C21
18x2x+	08кп	6	0,021	35000		11		
22x2x+	10	6	0,1	40000		64		
27x2,5x	10кп	9;11шт-3м	0,855	40000			30	
27x3		6-7,5	0,05	26000	4	49		
27x3		5,2	0,02	40000	3 рыжая	12		
27x4		4	0,010	25000	1			41
32x3x+	10пс	7,9	1,865	45000			22,28	
33,5x3x+	10кп	7,8	0,064	40000		63	14	

38x2+		5,7гн	0,04	37000	4	41		
42x2,5x	10	4,4(3тр гн)	0,065	35000	6	склад		
42x3x+	10кп	5,85	0,12	35000	6	45		
42x3x	08кп	7,5(4тр гн)	0,27	35000	12	резьба	13	
42x3x	10	10	0,105	40000			26	
42x3		4,38	0,015	38000	1	15		
48x3,5	10кп	5	0,015	35000	1	19		Б
48x3,5x	08кп	2,2-2,7	0,74	40000			35	
48x3,5x	08кп	7,7	1,27	40000	Оцинк,рба		25	
51x2,5+	10	6,5	0,020	38000	2 гн			2
51x3+		6	0,03	25000	3	20г		50г
51x3		4,2-2,45гн	0,025	26000	2	20г		
54x3		5,5	0,02	35000	1	20г		
60x2		10	0,03	25000	1гнутая	33		
60x3,5		2,2	0,03	35000	3	С64		
60x6	20	8	0,04	25000	1			
76x4		5,3	0,04	30000	1гн	11		
89x3+		4,4	0,025	35000	1	12		
89x3		6,1-1,2	0,04	26000	1	51,33		
89x3x	10	5,16	0,03	35000	1	41		
89x3x	20	4,57	0,035	40000	1	12		
89x3,5x	20	3,46	0,025	35000	1	40		
89x3,5м	10пс	11-2,33	0,11	35000	2 гнутые	63		
89x4	3ПС	9-5	0,175	24000	2	20 гнутая		
89x4		2	0,035	24000	2-----	37		
89x4	20	3-1,96	0,03	26000	2	52		
89x4x	3пс	4-1	0,045	40000	2	12		
89x5		8,8	0,09	26000	1	63		
102x2!!!		4,3	0,020	26000	1	33		
114x4	3сп	7-9,5	0,190	22000	2шт			
114x5+		5,5	0,08	26000	1	14,31		
114x5x	10	6,66	0,08	42000	1	4		
114x8x+	65	7,19	0,143	40000	1	41а		
121x6x+	10	7,7	0,245	27000	2 ржавая	14		
133x9x	15г	4,35-10,47гн	0,41	35000	2	55,17а		
159x7	10	1,98	0,055	35000	1	36,с1		
168x6x+	20	10,07	0,245	35000	1	3		
219x6,5+		2шт*0,5	0,14	32000		10,35,56а		
219x8cx+	09г2с	22тр-4,95;3тр-2,5;2тр-2,9;3,37;3,37;24тр-5,3;21тр-4,9;4,28 4,1 4,15 4,2 3,37 3,37 2,87 2,68 1,96 4,28 3,15	16,415	48000	87	45,52,53		
273x8x	3сп	2,16 2,1 2,18	0,335	48000	3	58а		
325x7+		5,38	0,28	42000	1 изол	23		
325x8x+	20	12тр-5,1 ;6тр-5,08; 2тр-5,09; 2тр-5: 5,06-3,05 : 5,4 2,34	7,915	48000	26	56б		
325x10!!!		7,7	0,6	25000	1	11в		
355x6,5x	20г	9,03-9,03-9,03-9,03-9,03-5	3,225	38000	7	11,64,31а		
355x6,5+		2,54 2,67 8,45 6,48 6,3 8,45 2,92 3,18 6,26 8,4 4,35 4,4 2,4 3,6 3,8 7,6 5,03 6,5 5 4,95 7,17 3,1 4,7 4,53 2,43 7,8 3,1 3,1 6,16 7,07 8,45 4,46 4,35 4,18 7,8 4,47 4,2 3,17 2,8 4,47 4,64 4,46 7,07 4,2 8,18	11,75	38000	45	10,35,60,56а		
530x8+		10,49	1,195	55000	1 изол	37а		
530x9с+	17г1с	10,3 11,3 9,95 9,4 9,15 11,6	7,14	65000	6	9		
530x10+		11,9	1,525	55000	1 изол	37а		
630x8+		11,6	1,34	60000	1	37а		
630x9+	17г1с	11,6;11;10,08	52,265	70000	24	8,11а		
630x12x+	10г2б	2,4-11,76-11,8	4,7	68000	3	37а,11в		
660x10nx	15хм	9,8	1,54	48000		75а		
720x8+		6,8-11,34-11,39	4,525	50000	3 ВУС	37а		
720x9+		5,3	0,855	50000	1 ВУС	37а		
720x9+	17г1с	11,62 11,62 9,4 11,57 11,61 11,5 11,62 11,53 11,61 11,23 11,2	19,94	62000	11	11а		
720x22м+	17г1с	11,27	4,5	70000	1	56в		
820x9+		4,6мм(2)	0,83	60000	1	11в		
820x12		6,25	1,48	62000	1	56в		
1020x9		1,96	0,45	55000	1	С20д		
1020x11		5,7-7,36	3,405	55000	2	С20д		
1020x14+		5,58(3,55)-11,34 (5,6)-5,59	8,1	48000	3попер.шов	17а, 37а		
1220x12+	17г1с	11,66-4,7-8,16	8,6	65000	3	20г		
1220x12		3,01-5,13-1,6	2,98	65000	3	37а,11в		
1220x13+		6,4	2,37	65000	1	20г		

### Плиты перекрытия БЗСК

1,2x6				8000/шт	47			
-------	--	--	--	---------	----	--	--	--

<b>Труба водогазопроводная</b>								
Ду15+	3СП	6,1-6,2	1,12	40000	новая	11		С61,50Г,4 16
Ду 15х1,5	3сп	6	0,71\0,07	40000				416
Ду15х3,5+		9	12,42	40000		проход		
Ду15х3х	10кп	3,5	0,085	40000			27	
Ду15х2х	10	6,2	0,055	40000			13	
Ду-25		3	0,01	40000			11	6
Ду25х3,5х	20	10	0,08	40000	4		26	
Ду25х3х	10кп	5,08-6,9-4,77-3,57- 5,1;13мп-1,3-1,5	0,113	40000	18		21	
Ду25х1,5х	10	3,7-5,9	0,1	40000			13	
Ду25		3	0,035	40000			11	
Ду 32х3,2	3сп	7	0,08	40000	4			
48х3,5х	08кп	2,2-2,7	0,775	40000			35	
48х3,5х	08кп	7,7	1,3	40000	Оцинк,рба		25	
<b>Труба чугунная</b>								
100х11		4,13	0,155	18000			17	
<b>Труба профильная</b>								
190х150х6		3,9	0,1	28000	1	20д		Б
<b>Балка</b>								
10Б1		2	0,02	35000	1-----	С20г		Б
10Б1		2,9-1,7-2,2-3,6	0,085	35000	4-----			Б
10Б		4,5	0,045	35000	1	23		
14Б		1,9	0,025	35000	1-----			Б
14Б		4,-1,9-2,4	0,085	35000	3			Б
24М		2,1	0,08	35000	1-----			Б
25Б1		2,7	0,05	35000	1-----			Б
30М		1,5	0,07	35000	1-----			Б
300х140х6х8		3,9	0,12	35000	1-----	С20г		С28
400х155х8х12		5,4-5,2	0,58	35000	2-----			Б
485х300х12х14		7,75	0,85	35000	1-----	С20г		С28
50ШП+	3ПС	7,77	0,9	35000				
500х200х9х14		3,9-4,5	0,66	35000	2-----	С20г		С28
590х230х11х15		4,6	0,47	35000	1-----			С28
<b>Круг</b>								
5		2,5	0,002	35000	новый	склад	29	
6		2,5	0,03	35000	новый	склад	29	
7х	10	2,5	0,073	35000	новый	склад	29	
8х+	А12	2,6-3,1	0,165	35000	новый	склад		
24		6	0,03	28000				
25		6	0,025	25000	1			С21
25		3	0,03	28000	2шт			23,с21
32		3	0,013	28000	1шт	52		С21
34		2	0,020	22000	1			С23
36		5,5	0,09\0,04	28000	4шт	34,52		С28,23
40		4,5	0,030	25000	1	16		С21
40+	12х1мф	3	0,15	40000	6	52		
45		0,5	0,010	20000	1			С17
45а	20	2,9;4	0,2	28000				
45х	Шх15	4	0,06	28000				23
45х		4,5	0,055	28000	1	34		С21
50		2	0,03	28000	1			Б
50		0,93	0,015	25000	1	52		
50		6,05	0,095	25000	1	34		
56	20	4,05	0,045	28000		52,416		
64		2,5	0,065	28000	1шт			
70м	У10	2,7-2,4	0,145	30000	2	52		
75		4	0,14	28000	1шт			
75+	40х	2,96	0,1	30000	1	52		
115		3,4	0,27	30000	1	52		
180		0,5	0,1	28000	1			
<b>Полоса</b>								
50х28		3,4	0,040	25000	1			С21
70х31		4,4	0,08	20000	1			23
73х55		3	0,03	20000	1			23
108х18		4,6	0,145	20000	1			23
<b>Неликвид</b>								
16х1х	08	5	0,02	15000	гнутая	41		
			0,085/ 0,015	14000	11-гн			50Г
25х2		6-7						
25х4,5		2,4-1,8	0,005	140000	2 гнутые	27		
27х3		7,7	0,015	14000	1	40		
28х3,5		7,6	0,165	20000		64		
28х4		11	0,08	14000	3шт			
28х4		8	0,02	15000	1 гн	44		
30х5		5,7	0,020	14000	1			416
30х7	45	3-4	0,13\0,685	14000	57			50Г
			0,056/ 0,02	14000	/1			50Ггн
32х3		6						
32х3		3,9	0,01	14000	1	40		
32х4		6,85	0,02	14000	1	40		
32х5		8	0,130	16000	6 гнутые	62		
32х8		6	0,51	14000	2-15			

34x3		4,8;7mp-3,4м	0,06	14000	8	12		
34x6		6	0,13	14000	5			
36x6		7	0,04	14000	1-гн			
40x5		9-9,04	0,08	1400	2 гнутая	40		
42x3		9 гн	0,025	14000	1			32б
42x4		6,2	0,025	14000	1 гнутая	40		
42x5		6гн-2,8	0,03	14000	2	27		
Круг45		5----гн	0,07	10000	1шт			
45x5		4-5,7	0,05	14000	2 гнутые	40		
48x3,5x	10кп	7,6	0,08	14000	3 гнутые	41		
48x4		2,34-2,25	0,02	14000	2	53		
48x6		5,5-5	0,065	20000	2-гн-----			Б
50x3					1 гнутая	40		
		3,8	0,015	14000				
50x5		7	0,04	28000	гн			21
51x3		5,6	0,02	14000	1 гнутая	40		
60x2,5		7	0,025	14000	1шт			
60x3		6	0,03	14000	1-----			23
60x7		6	0,06	14000	1шт			
76x5		9	0,08	16000	1-----	31б		50,72
76x10x	10	8,2 (2,8м) гн	0,125	14000	1	20а		
89x4		7,4-7,5	0,12	15000	2гнутая,р жавая			
89x4x	3сп	9,5 гн (6,7м)	0,075	14000	1 сварная	32		
89x5x	20	8,1 гн (3м)-5,9гн+прорез (0,9м)	0,13	14000	2	40		
89x7		6,6	0,09	16000	1			
95x4x	10	6,48 мятая (1м)	0,055	14000	1	40		
108x6		6	0,085	14000	1 хлам	27		
114x10		3,1	0,08	14000	1			
140x5	10пс	4,2	0,07	15000	1	31б		
159x5x	20	5	0,115	15000	1гнутая--			38
426x9	Б-у	1	0,1	12000	1			
426x17	09г2с	1,2-1,2	0,415	16000	2 привар внутри	24		
<b>Отводы</b>								
133x7м	20	2	0,11	2000/шт	3 90гр	41д		
159x6м	20	2,2	0,24	2500/шт	5 30 гр	41д		
159x9м	20	1,9	0,215	2800/шт	4 90гр	41д		
159x12м	12x1мф	2,3	0,185	10000/шт т	3 90гр	41д		
219x10м	20	1,7-1,5-0,6	0,18	4400/шт 4000/шт 900/шт	3 15гр	41д		
219x10м	20	1,7	0,22	3800/шт	3 90гр	41д		
219x10м	20	2,2	0,100	5500/шт	1 90гр	41д		
219x10м	20	1,75	0,455	4500/шт	6 90гр	41д		
219x10м	20	1,9-3,5	0,255	4500/800 0	2 90гр	41д		
219x11м	20	3	0,85	8000/шт	6 90гр	41д		
219x11м	20	1,6	0,23	4500/шт	3 90гр	41д		
219x11м	20	0,76	0,09	1650/шт	3 90гр	58		
219x11м	20	0,9	0,125	2500/шт	3 90гр	41д		
219x12м	20	3	0,425	7500/шт	3 90 гр	41д		
219x14м	20	1,9	0,65	7000/шт	5 90гр	41д		
273x12м	20	1,75	0,36	6000/шт	3 15гр	41д		
273x12м	20	1,2-1,3	0,165	5000/шт	2 90гр	41д		
273x12м	20	1,5-2,25-2,25	0,415	5000/800 0/8000	3	41д		
377x10		1	0,18		2			С Б
377x42м	15гс	0,95	0,26	17000/шт т	1 90гр	41д		
426x16		2,9-3,9	1,1	10000/шт т	2			С Б
<b>Шестигранник</b>								
14		5-7	0,815	32000		С22		
19+	30x13	5	0,135	85000		52		
22		4,3	0,055	32000	4	С31д		
30		4	0,03	25000		С20г		
<b>Квадрат</b>								
32+		4	0,085	22000	3	С20Д		
32x20		3,5	0,135	16000	7	С20Д		
<b>Угол</b>								
32x32x3		11,7	0,035		2	23		
50x50x6		10	0,045		1	23		
<b>Швеллер</b>								
12у		3,7-3,5	0,1		2	23		
12		11,7	0,31		3	23		
14		11,7	0,185		1	23		
27у		3,12	0,085		1	23		
240x90x10x5		4.3-1.35	0,535/0,15	25000	2	20д, с20г		
<b>Металлолом</b>								
	09г2с		0,865	12000		5		
			0,165	12000				

108X2		4,3	0,025	12000	1	41		
63x1,5	20	5-7	0,058	12000	мятая	11		

Обозначения, которые применяются в колонке наименование.

А – анализ входной, прибором; Б - бирка; М – маркировка; Х - химический анализ; + - фотография на сайте; С – сертификат;

### Услуги по резке продукции: ООО«КСМ»

№	Размер трубы (мм)	Стенка до 5мм	Стенка до 6-9мм	Стенка от 10-19мм	Стенка от 20 и выше
1	1-10	15			
2	11-18	25			
3	19-30	35	50	65	
4	32-45	50	70	90	
5	48-76	80	110	140	360
6	78-102	110	150	180	360
7	104-121	130	180	210	400
8	125-140	160	200	250	500
9	146x168	180	260	300	600
10	170-194	220	300	400	800
11	196-219	250	350	500	1000
12	222-245	260	380	550	1100
13	250-325	350	500	650	1300
14	351-426	550	650	850	1600
15	Диаметр свыше 426 стоимость резки по согласованию				